

Punktmeldungen (Projektgebiet Enz / Neckar - Heilbronn (PG15))								
Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45285	Hochwasserrückhaltebecken im Bau	Abstatt	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Keine Ergänzungen
P45675	Steinbrücke über den Salinenkanal beim Wehr in Hagenbach, nicht eingestaut	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45676	Brücke über den Salinenkanal beim Friedrichshplatz, nicht eingestaut	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45677	Kulturdenkmal Schloss Saint Andre, städt. Besitz, Notariatsgebäude	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt			JA, KD nach §28 DSchG (= Alteintragung, entspricht §12)	Keine Ergänzungen
P45678	Schloss Lehen, Privatbesitz	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45680	Kindergarten Wächterstift	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45681	Mühle Kochendorf	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45682	Einlaufbauwerk Merzenbachstollen	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45683	Kleintierzüchterheim Jagstfeld	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45684	Steinbrücke über den Salinenkanal beim Prinzessenväldchen, nicht eingestaut	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45685	Fußgängerbrücke über den Salinenkanal beim Kleintierzüchterheim Jagstfeld	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45686	Kleintierzüchterheim Jagstfeld	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45687	Radwegbrücke über den Tiefenbach bei der Hammerschmiede, eingestaut	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45688	Brücke über den Neckar bei der Schleuße Kochendorf	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Keine Ergänzungen
P45689	Fußgängersteg über den alten Neckar nach Untereisesheim	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Keine Ergänzungen
P45690	Kulturdenkmal, Staustufeder Neckarkanalisation, mit Wehr, Wehrbrücke, Schleuse, Kraftwerk, Kanaluferdeckwerk, und Hochwasserdamm, 2. Schleusenammer 1950 Jahre	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Das Objekt wurde nicht als relevantes Kulturgut aufgenommen, da es nicht wasserempfindlich und zudem KD nach §2 DSchG ist.			NEIN, nicht wasserempfindlich und zudem KD nach §2 DSchG	Keine Ergänzungen
P45724	Brücke über den Salinenkanal zur Glück-Auf-Halle und Werkrealschule beim Rathaus, nicht eingestaut	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45739	Fußgängerbrücke über den Salinenkanal bei der Realschule, teilweise eingestaut	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45740	Nebengebäude Schloss Lehen, städt. Besitz, Kulturdenkmal. Wohnungen und Vereinsräume	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt			JA, sowohl Schloss Lehen (Hauptstraße 2) als auch das Nebengebäude (2/1) sind hochwertige KD nach §28	Keine Ergänzungen
P45741	Alte Kelter Kochendorf, Kulturdenkmal, städt. Besitz, Nutzung als Veranstaltungsraum	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt			NEIN, ist zwar KD nach §2, damit aber nicht relevant	Keine Ergänzungen
P45742	Altes Rathaus Kochendorf, Vereinsräume, Untergeschoss Veranstaltungsraum zusammen mit Alter Kelter	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45743	Kleintierzüchterheim Kochendorf	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45744	Reithalle Kochendorf	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45745	Straße zum Gewerbegebiet Salinenstraße, im Überflutungsbereich	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P45746	Kläranlage Fa. Hengstenberg	Bad Friedrichshall, Stadt	Heilbronn	Meldung wird in PG16 behandelt				Keine Ergänzungen
P42787	Bonfeld Kirchhausener Straße, KD_ID 6012 Schneiderkreuz aus Stein §28, nicht wasserempfindlich, daher => löschen	Bad Rappenau, Stadt	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Keine Ergänzungen
P44505	Morschbach zusätzliches Hangwasser bei Starkregen	Bad Wimpfen, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	Verbale Beschreibung des zusätzlichen Risikos durch Hangwasser bei Starkregen in diesem Bereich.		Keine Ergänzungen
P44662	Gebäude Lindenplatz 4 - Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung gemäß § 28 DSchG	Bad Wimpfen, Stadt	Heilbronn	Das Objekt wurde nachträglich als relevantes Kulturgut aufgenommen (§28)	automatische Folgeänderung	Das Objekt wurde nachträglich als relevantes Kulturgut aufgenommen (§28)	JA, §28	Keine Ergänzungen
P44668	Gebäude Lindenplatz 5 - Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung gemäß § 28 DSchG	Bad Wimpfen, Stadt	Heilbronn	Das Objekt wurde nachträglich als relevantes Kulturgut aufgenommen (§28)	automatische Folgeänderung	Das Objekt wurde nachträglich als relevantes Kulturgut aufgenommen (§28)	JA, §28	Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P44986	Gebäude Flussspatschiffslände - Gewerbe - für Materialien und Gerätschaften zur Übernahme von Flussspat. Wird im Hochwasserfall spannungsfrei geschaltet, Inhalte entfernt.	Bad Wimpfen, Stadt	Heilbronn	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	keine Änderung	verbale Beschreibung: "Koordination der Flussspatschiffslände mit R2, Entfernung im HWfall/Hochwassersichere Lagerung des Flussspats (Calciumfluorid) um eine Belastung der Umwelt, wirtschaftliche Schäden zu vermeiden."		Keine Ergänzungen
P44987	Gebäude Säureschiffslände - Gewerbe - mit elektrischen Installationen die im Hochwasserfalls spannungsfrei geschaltet werden können.	Bad Wimpfen, Stadt	Heilbronn	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	keine Änderung	verbale Beschreibung: "Koordination der Säureschiffslände mit R2, Entfernung im HWfall/Hochwassersichere Lagerung der Säuren um eine Belastung der Umwelt, wirtschaftliche Schäden zu vermeiden."		Keine Ergänzungen
P42796	Bietigheim, Enzviadukt, KD_ID 6340, kein relevantes Risiko, da das Objekt nicht wasserempfindlich ist. => Punkt löschen	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		
P45540	183,60m ü.NN	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45541	182,50m ü.NN	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45542	Mobile Hochwassereinrichtung an der Fußgängerbrücke	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45543	mobile Hochwasserschutzanlage an der Fußgängerbrücke	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45544	183,20m ü.NN	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45545	182,80m ü. NN	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45546	182,80m ü.NN	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45547	183,10m ü. NN	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45553	183,00 ü.NN	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45555	Böschungsoberkante zwischen Gebäude Am Bürgergarten 1 und Großingersheimer Str. 5 ca. 182,50m ü.NN. Überflutung durch HQ10 nicht plausibel	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45560	Überflutung Gänslesbach fließt über Grotztunnel ab. (Punkt ca. Lage des Tunnelportals)	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P42797	Bönnigheim, hauptstr. 15, KD-ID 214, Schloss Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung (§28 DSchG - BuK), aber auch Museum Charlotte Zander. Risiko gering, solange sich das Schutzgut nicht im UG befindet.	Bönnigheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	Das Risiko für das Museum Charlotte Zander wurde nachträglich auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Museum Charlotte Zander wurde nachträglich auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung zur Lage des Schutzguts => Risiko mittel	
P42798	Brackenheim, Heilbronner Straße 79, evangelisches Pfarramt2 KD_ID 516, Risiko mittel solange das Schutzgut nicht im UG ist	Brackenheim, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung zur Lage des Schutzguts => Risiko groß	
P43929	Tiefbrunnen 3 für Wasserversorgung	Cleebronn	Heilbronn	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	Berücksichtigung in der VRB: Meldung bezieht sich auf die Zone I/II des WSG "Cleebronn (Ruith u. Cleebr. Bronnen)". Zone I/II liegt außerhalb des HQextrem. Beschreibung der 4 Tiefbrunnen des WSG		Keine Ergänzungen
P43983	Tiefbrunnen 4 (Reservebrunnen für die Wasserversorgung)	Cleebronn	Heilbronn	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	Berücksichtigung in der VRB: Meldung bezieht sich auf die Zone I/II des WSG "Cleebronn (Ruith u. Cleebr. Bronnen)". Zone I/II liegt außerhalb des HQextrem. Beschreibung der 4 Tiefbrunnen des WSG		Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P44101	Tiefbrunnen 1 für Wasserversorgung	Cleebronn	Heilbronn	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	Berücksichtigung in der VRB: Meldung bezieht sich auf die Zone I/II des WSG "Cleebronn (Ruith u. Cleebr. Brunnen)". Zone I/II liegt außerhalb des HQextrem. Beschreibung der 4 Tiefbrunnen des WSG		Keine Ergänzungen
P44103	Tiefbrunnen 2 für Wasserversorgung	Cleebronn	Heilbronn	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	Berücksichtigung in der VRB: Meldung bezieht sich auf die Zone I/II des WSG "Cleebronn (Ruith u. Cleebr. Brunnen)". Zone I/II liegt außerhalb des HQextrem. Beschreibung der 4 Tiefbrunnen des WSG		Keine Ergänzungen
P42699	Ditzingen, Gröningerstr. 29, KD_ID: 3770, Realschule Ditzingen, kein relevantes Risiko, da kein schützenswertes Kulturgut. => Punkt löschen	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		
P44452	uuu	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	Fehlermeldung				
P45452	Kiga gefährdet	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	Keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	verbale Beschreibung des Risikos für die menschliche Gesundheit in diesem Gebäude. Koordination mit R2		
P45453	Glemsaue Obj.schutz erl.	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	Aufnahme in Hinweisen zu R2		
P45475	Bezeichnung Raunsgraben falsch. Der Raunsgraben verläuft verdolt in der Brühlstrasse.	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht geändert werden	keine Änderung	keine Änderung		
P45477	Tiefbrunnen Rauns	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, da außerhalb HQextrem	keine Änderung	keine Änderung		Vorschlag Büro ist o.k.
P45487	Naturkindergarten	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, da außerhalb HQextrem	keine Änderung	keine Änderung		
P45496	RÜB	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	Keine Änderung, RÜB werden im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht berücksichtigt	keine Änderung	keine Änderung		

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45497	Fußgängerunterführung, Tiefpunkt	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	Fußgängerunterführung wurde in VRB aufgenommen (menschliche Gesundheit) R2		
P45518	Gebäude nicht mehr vorhanden	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht geändert werden	keine Änderung	keine Änderung		
P45536	Jugendhaus	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis auf "empfindliche Objekte" und R2		
P45537	RÜB	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	Keine Änderung, RÜB werden im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht berücksichtigt	keine Änderung	keine Änderung		
P45538	Brücke auf 30m³ ausgelegt	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45539	Kindergarten	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis auf "empfindliche Objekte" und R2		
P45552	Musikerheim	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis auf empfindliche Objekte R2, siehe 45539		
P45599	GHefahr bei starkregen	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	Hinweis auf weitere, derzeit nicht bewertbare Risiken durch Starkregenereignisse im Bereich der Danziger Straße. Bei den Glemskommunen ist auch das Starkregengutachten im Rahmen von R2 zu berücksichtigen		
P45609	rote Linie unklar	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung Die "rote Linie" stellt einen Bereich dar, der über 2 Meter überflutet ist. Die Landnutzung in diesem Bereich ist Siedlung (menschliche Gesundheit) und die Risikobewertung erfolgt anhand der Überflutungstiefe.	keine Änderung	keine Änderung		
P45645	Bahnviadukt	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45646	CVJM - Heim	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis auf "empfindliche Objekte", wie Kindergärten und Schulen und R2		
P45660	Wehranlage	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		
P45662	Engstelle evtl. gefährdet	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45663	RÜB	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	Keine Änderung, RÜB werden im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht berücksichtigt	keine Änderung	keine Änderung		
P45665	Ufermauer nicht dargestellt	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45696	Gefahr bei Starkregen	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	Hinweis auf weitere, derzeit nicht bewertbare Risiken durch Starkregenereignisse im Bereich der Krontalerstraße am Nordöstlichen Stadtrand von Ditzingen (Starkregengutachten)		
P45712	Gefahr bei Starkregen	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	Hinweis auf weitere, derzeit nicht bewertbare Risiken durch Starkregenereignisse auf der L1141 im Süden der Stadt Ditzingen (Industriegebiet mit IVU-Betrieb) (Starkregengutachten)		
P45715	Gefahr bei Starkregen	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	Hinweis auf weitere, derzeit nicht bewertbare Risiken durch Starkregenereignisse im Stadtteil Hirschlanden, Bereich Rosenthaler Straße / Raunsgraben (Starkregengutachten)		
P45716	Gefahr bei Starkregen	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	Hinweis auf weitere, derzeit nicht bewertbare Risiken durch Starkregenereignisse im Stadtteil Hirschlanden, Südöstlicher Bereich (Industriegebiet) (Starkregengutachten)		

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P44822	Es ist geplant den Durchfluß unter der B 10 zu verringern, um so die Wassermenge auf der Seite des Hardthof zu verringern. Dadurch staut sich das Wasser im Bereich Wiesegraben ein (Acker- und Wiesenfläche)	Eberdingen	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P44854	Die Rohrleitung unter der B10 so reduziert werden. Dadurch soll erreicht werden, dass weniger Wasser auf den Hardthof zu kommt.	Eberdingen	Ludwigsburg	siehe P44822				
P44882	Druckbrechschacht der Strohgäuwasserversorgung (Trinkwasserversorgung für den Hof)	Eberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis wurde bei R26 aufgenommen		
P44883	Gemarkungsgrenze aktualisieren (Gemarkungstausch)	Eberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht geändert werden	keine Änderung	keine Änderung		
P42828	Eppingen, Sulzfelder Weg 40, Raußmühle, KD_ID 814, kein relevantes Risiko, da Kulturdenkmal (§2 DSchG - Buk)	Eppingen, Stadt	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Keine Ergänzungen
P42829	Erlenbach, Kligenstr. 2, KD_ID 824, Gemeinearchiv Erlenbach, Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist	Erlenbach	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen (das Archiv befindet sich im DG)	Archiv im DG => kein Risiko => löschen	Keine Ergänzungen
P42858	Flein, Kellergasse 2, KD-ID: 909, Gemeinearchiv Flein, Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist.	Flein	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen (das Archiv befindet sich im DG)	Archiv im DG => kein Risiko => löschen	Keine Ergänzungen
P42882	Flein, Bachstr. 11, KD_ID: 3953, Johannesschule, kein relevantes Kulturdenkmal. => löschen	Flein	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P42859	Gemrigheim, Hauptstr. 1, KD-ID: 7673, Besigheimer Tor. Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung (§28 DSchG - BuK), dennoch ist der Unterbau bis zu 3 Metern aus Stein und nicht wasserempfindlich, daher kein relevantes Risiko.	Gemrigheim	Ludwigsburg	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		
P42860	Heilbronn, Alfred-Finkbeiner-Straße 1, KD_ID: 4191, frühberatungsstelle, kein Kulturdenkmal, kein relevantes Risiko. => Punkt löschen	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Meldung erfolgte durch Landesdenkmalamt. Keine weitere Kommentierung
P42862	Heilbronn, bahnhofsstr.11, KD-ID: 4194, kein relevantes Risiko, da Kulturdenkmal (§2 DSchG - BuK) => Punkt löschen.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Meldung erfolgte durch Landesdenkmalamt. Keine weitere Kommentierung
P42883	Heilbronn, Alfred-Finkbeiner-Straße 2, KD_ID: 4192, Peter-Bruckmann Schule, kein Kulturdenkmal, kein relevantes Risiko, => Punkt löschen	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Meldung erfolgte durch Landesdenkmalamt. Keine weitere Kommentierung
P42913	Heilbronn, frankfurterstr. 63, KD_ID: 4203, Gustav-von-Schmoller Schule, kein relevantes Risiko, => Punkt löschen.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Meldung erfolgte durch Landesdenkmalamt. Keine weitere Kommentierung
P43307	Bei der Verkehrsfläche handelt es sich um einen Segelflugplatz	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt. Zudem keine Angabe welche Landnutzung der Fläche zugeordnet werden soll)	keine Änderung	Verbale Beschreibung des Risikos auf dem Gelände und Koordination R2		Die Risikobewertung hat gemäß den Bewertungsvorgaben zu erfolgen und ist unabhängig davon, ob die Information Nutzung als Segelflugplatz als Punkt oder Fläche eingepflegt wurde.
P43308	Wolfsgraben "mündet" in diesem Bereich in die Mischwasserkanalisation. Nähere Informationen über Kanalverlauf sind bei den Entsorgungsbetrieben Herrn Latzel 07131/56-2784 zu erfragen	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Meldung korrekt

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P43309	Führfelder Grund "mündet" in die Mischwasserkanalisation, nähere Auskünfte bei den Entsorgungsbetrieben Herr Latzel 07131/56-2784	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Meldung korrekt
P43310	Hier befindet sich eine Wasserfassung WSG I Auskünfte zu genauer Lage/Höhe bei Herr Brandenburger 07131/56-2517	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Rückmeldung wurde im Abschnitt Umwelt und bei R26 berücksichtigt		WSG Zone I vorhanden, vgl. Karte in der Anlage zu unserer mail
P43311	Autobahn überquert Tal auf Brücke	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	In der VRB wurde berücksichtigt, dass die A6 in diesem Bereich nicht von Hochwasser betroffen ist.		Straßenführung auf nicht überschwemmter Brücke ist unabhängig von der Meldung als Punkt- oder Linienmeldung zu übernehmen
P43313	Hier befindet sich eine Wasserfassung WSG I Auskünfte zu genauer Lage/Höhe bei Herr Brandenburger 07131/56-2517	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung	keine Änderung	Rückmeldung wurde im Abschnitt Umwelt und bei R26 berücksichtigt		WSG Zone I vorhanden, vgl. Karte in der Anlage zu unserer mail
P43576	Hier befindet sich das in Betrieb befindliche HRB Köpferstausee WABIS-ID 1210000000062	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				keine grundsätzlichen Bedenken, es ist nicht nachvollziehbar wie eine HWRK ohne HWGK erarbeitet wird
P44134	Karlstraße 44, Heilbronn, KD_ID: 4216, Schule. kein relevantes Risiko, da kein Baudenkmal oder sonstiges.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Meldung erfolgte durch Landesdenkmalamt. Keine weitere Kommentierung
P44135	Heilbronn, Olgastraße 39, KD_ID: 1294, Evangelisches Pfarramt (Archiv), Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung => Risiko mittel	Meldung erfolgte durch Landesdenkmalamt. Keine weitere Kommentierung
P44137	Weipertstr. 17 heilbronn, KD_ID: 4234, Schulen, kein relevantes Risiko, da kein Baudenkmal oder sonstiges.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Meldung erfolgte durch Landesdenkmalamt. Keine weitere Kommentierung

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P44145	Gymnasiumstraße 70, Heilbronn, KD_ID: 4210, Schulgebäude, kein relevantes Risiko, da Kulturdenkmal (§2 DSchG - BuK)	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Meldung erfolgte durch Landesdenkmalamt. Keine weitere Kommentierung
P44146	Heilbronn, Deutschhofstraße 6, KD_ID: 1279, Städtische Museen Heilbronn, Risiko mittel solange das Schutzgut nicht im UG ist	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Schutzgut teilw. im UG (eigene Kenntnis has) => Risiko hoch	Meldung erfolgte durch Landesdenkmalamt. Keine weitere Kommentierung
P44147	Heilbronn, Weststraße 33, KD_ID: 4235, Realschule, Helene-Lange, kein relevantes Risiko, da kein Baudenkmal oder sonstiges.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Meldung erfolgte durch Landesdenkmalamt. Keine weitere Kommentierung
P44150	Heilbronn-Böckingen, Leonhardstraße 15, KD_ID: 1276, Eisenbahnmuseum, Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung => Risiko mittel	Meldung erfolgte durch Landesdenkmalamt. Keine weitere Kommentierung
P44752	Container Dauerbaustelle	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt. Zudem keine Angabe welche Landnutzung der Fläche zugeordnet werden soll)	keine Änderung	verbale Beschreibung des Risikos für die menschliche Gesundheit in diesem Bereich, Koordination Stadt WSA bei R2		Wasser- und Schiffsamt Stuttgart/Amt für Neckarausbau ist für Wehr Horkheim zuständig.
P44770	Container Dauerbaustelle	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt. Zudem keine Angabe welche Landnutzung der Fläche zugeordnet werden soll)	keine Änderung	verbale Beschreibung des Risikos für die menschliche Gesundheit in diesem Bereich, Koordination Stadt WSA bei R2		Wasser- und Schiffsamt Stuttgart/Amt für Neckarausbau ist für Wehr Horkheim zuständig.
P44991	Keine Siedlungsfläche (Wohnen) sondern Stützmauer/Böschung zur unten liegenden Straße.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Änderung der Landnutzung in "sonstige Vegetations- und Freifläche"	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprochen werden

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45045	Keine Siedlungsfläche (Wohnen); Gebäude ist "Segelflughalle" (Lagergebäude); Kein oder allenfalls geringes Risiko, da "hochwasserfrei" gebaut.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Änderung der Landnutzung in "Verkehr"	Änderung der Risikobewertung in 1 (gering)	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprochen werden
P45046	Die dargestellte "Landwirtschaftsfläche war/ist öffentliche Verkehrsfläche. Das Flst. 871/16 wird mit einem Hotel bebaut; der Bau wurde aktuell begonnen.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Änderung der Landnutzung in "Siedlung"	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprochen werden
P45047	Die hier dargestellte "Landwirtschaftsfläche" ist planungsrechtlich Industriegebiet und kann jederzeit bebaut werden; aktuell sind hier allerdings Kleingärten vorhanden.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Änderung der Landnutzung in "Industrie- und Gewerbe"	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprochen werden
P45056	Fläche ist im Bereich Flst. 285 Straßen-/Wegefläche und im Bereich Flst. 302 Kinderspielplatz (Randeingrünung)..	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt.)	keine Änderung	keine Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprochen werden
P45057	Die hier dargestellte "Landwirtschaftsfläche" war bis 2006 bebaut; auf Flst. 125/1 wird aktuell wieder ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Flurstück 152/1 ist öffentliche Verkehrsfläche.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Änderung der Landnutzung in "Siedlung"	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprochen werden
P45092	Die hier dargestellte "Forstfläche" ist seit Jahren bebaute Industriefläche. Risikobewertung entsprechend anpassen.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt.)	keine Änderung	keine Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprochen werden
P44151	Hemmingen Münchinger Straße 1 und 5, Kd-ID: 8170, Schloss Hemmingen, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	Hemmingen	Ludwigsburg	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		
P45535	Das die Brücke nicht eingestaut wird, wird angezweifelt. Bitte nochmal prüfen.	Hemmingen	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P44142	Illingen-Schützingen, Große gasse 2, Kd-Id: 8385, Gehöft, kein relevantes Risiko, da Kulturdenkmal (§2 DSchG - BuK)	Illingen	Enzkreis	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		k.E. gg. Vorschlag Büro

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45255	Gewässerausbau am Zusammenfluss von Abstetter Bach und Tiefenbach und im weiteren Verlauf des Abstetter Baches bis zur Mündung in die Schozach	Ilsfeld	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Keine Ergänzungen
P45282	Hochwasserrückhaltebecken im Bau	Ilsfeld	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet		verbale Beschreibung: Durch das HRB ist mit einer Veränderung der Hwsituation und der Anzahl der betroffenen Personen zu rechnen. Hinweis auf Versagen der Schutzeinrichtungen		Keine Ergänzungen
P45288	Hochwasserrückhaltebecken Abstetter Bach	Ilsfeld	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet		verbale Beschreibung: Durch das HRB ist mit einer Veränderung der Hwsituation und der Anzahl der betroffenen Personen zu rechnen. Hinweis auf Versagen der Schutzeinrichtungen		Keine Ergänzungen
P44216	Starengasse 43, KD_ID: 8901, Torturm, das Schutzobjekt ist wasserresistent, kein relevantes Risiko	Kirchheim am Neckar	Ludwigsburg	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		
P44231	Kirchheim a.N. Rathausstraße 4, KD_ID: 8899, Turm, das Schutzobjekt ist wasserresistent, kein relevantes Risiko	Kirchheim am Neckar	Ludwigsburg	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		
P44167	Münchingen, Christophstraße 16, KD_ID: 1571, Evangelisches Pfarramt Münchingen Süd, Risiko mittel solange das Schutzgut nicht im UG ist	Kornthal-Münchingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung => Risiko hoch	
P45491	Es gibt keine Flächenerhöhung für Industrie und Gewerbe im Risikosteckbrief bei 100 jährigem und Extremen Hochwasser. Bitte prüfen.	Kornthal-Münchingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung Steckbrief korrekt. Die Unterschiede zwischen HQ100 und HQextrem sind so gering, dass man durch die angewendete Rundungsmethodik auf die gleichen Werte kommt.	keine Änderung	keine Änderung		
P45516	Bemerkung L 40045 löschen, das ist eine geplante Maßnahme	Kornthal-Münchingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45533	Bemerkung F40128 ist falsch. Die RÜB entlasten in den Räuschelbach. Der Überflutungsbereich erscheint realistisch.	Kornthal-Münchingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		
P43554	Kindergarten	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, da LN bereits Siedlung	keine Änderung, da Risiko bereits groß	Verbale Beschreibung des Risikos, Koordination mit R2		Keine Ergänzungen
P43571	Tiefgarage	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung	Koordination mit R2		Keine Ergänzungen
P43575	ZEAG Deponiewasserbehandlung (Chemiekalien Lager 210kg FeCl ₃ , 3000L. Schwefelsäure, 800kg Natriumbisulfit, 200kg NaOH)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	Verbale Beschreibung des Risikos, das im Falle eines Hochwassers von den gelagerten Chemikalien ausgeht. Koordination mit R2		Dem Vorschlag des Büros wird zugestimmt
P43579	Die Kirchbergstr.18 ist im Steckbrief als relevantes Kulturgut ausgewiesen mit max.0,38m bei HQextrem. Die Höhe des Geb. ist auf 173,94üNN.und in der Grafik als nicht eingestaut dargestellt.	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.	ja	Keine Ergänzungen
P43601	Wasserversorgung Brackenheim (Brunnen)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung	Berücksichtigung in der VRB: Meldung liegt in Zone I/II des WSG "Brackenheim (Lauffener Schlinge)". Brunnen liegt im HQextrem. Das WSG dient der Stadt Brackenheim zur Twversorgung		Keine Ergänzungen
P43634	Öffentliches Gebäude	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung	Verbale Beschreibung des Risikos, Koordination mit R2		Keine Ergänzungen
P43653	Öffentliches Gebäude (Feuerwehr)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung	Verbale Beschreibung: "Die Feuerwehr in Lauffen am Neckar ist ab einem HQ100 von Überschwemmungen betroffen. Die Erreichbarkeit des Feuerwehrgebäudes ist ab einem HQ100 über die L1103 sowie aus östlicher Richtung über die Straße "Im Brühl" aufgrund von Überschwemmungen nicht mehr uneingeschränkt möglich" o.ä. Koordination R2		Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P43654	Die Regiswindiskirche ist im Steckbrief als relevantes Kulturgut ausgewiesen, mit max.4,41m bei HQextrem. Die Höhe der RWK ist auf 175,48üNN. und in der Grafik als nicht eingestaut dargestellt	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.	ja	Keine Ergänzungen
P43655	Das Rathaus (Burg) ist im Steckbrief als relevantes Kulturgut ausgewiesen mit max.5,60m bei HQextrem. Die Höhe der Burg ist auf 173,50üNN. und in der Grafik als nicht eingestaut dargestellt	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.	ja	Keine Ergänzungen
P44043	Hochwasserrückhalteklappe	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung Meldung bezieht sich auf ein Gewässer (NN-NA5), das kein HWGK-Gewässer ist	keine Änderung Meldung bezieht sich auf ein Gewässer (NN-NA5), das kein HWGK-Gewässer ist	R6 relevant! Bei den Hinweisen zu R6 aufgenommen		Keine Ergänzungen
P44353	Lauffen am Neckar, Kirchbergstraße 18, Lauffen, Kd-ID: 1689, kein relevantes Risiko, da Kulturdenkmal (§2 DSchG - BuK)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Keine Ergänzungen
P44393	Lauffen am Neckar, Kirchbergstraße 16, Lauffen, St. Regiswindis Kd_ID: 9383, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Keine Ergänzungen
P44394	Lauffen am Neckar, Klosterhof 4, Lauffen, KD_ID, 1691, Steinkreuz, kein relevantes Risiko, da Kulturdenkmal (§2 DSchG - BuK)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Keine Ergänzungen
P44416	Lauffen am Neckar, Oskar-von-Miller-Straße 48, Lauffen, KD_ID: 1692, Erdgeschichtliche Sammlung der Märker Zement GmbH Werk Lauffen, Risiko mittel solange das Schutzgut nicht im UG ist	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	siehe P44610, P44611, P45554			s. 44610	
P44432	Lauffen am Neckar, Rathausstraße 10, Lauffen, KD-ID: 9386, Rathaus, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Dem Vorschlag des Büros wird zugestimmt

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P44610	Standort des Kulturgutes nach HWRSt Oskar-von-Miller-Straße 48 Lauffen (Werks-Museum der Märker)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Landesamt für Denkmalpflege bestätigt die richtige Lage des Kulturguts. Daher keine Änderung der Lage.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Adresse: wie Vorschlag Büro; Lage Schutzgut: Keine Rückmeldung => Risiko hoch	Keine Ergänzungen
P44611	falscher Standort des Kulturgutes Oskar-von-Miller-Straße 48 Lauffen (Werks-Museum der Märker)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	s. 44610			s. 44610	Keine Ergänzungen
P44612	Kulturgut Nordheimer Straße 5 (Hölderlin Wohnhaus)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Objekt wurde nicht nachträglich als relevantes Kulturgut aufgenommen, da es die landesweiten Signifikanzkriterien nicht erfüllt	keine Änderung	Informelle Beschreibung des Kulturguts in der VRB		Keine Ergänzungen
P44651	Naturdenkmal (40 Brutvogelarten)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, Naturdenkmäler werden im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht berücksichtigt	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
P44652	Naturdenkmal (40 Brutvogelarten)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, Naturdenkmäler werden im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht berücksichtigt	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
P44653	Naturdenkmal (Brutvogelarten)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, Naturdenkmäler werden im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht berücksichtigt	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
P44654	Naturdenkmal (Brutvogelarten)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, Naturdenkmäler werden im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht berücksichtigt	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
P44656	Naturdenkmal (alte Eiche)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, Naturdenkmäler werden im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht berücksichtigt	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
P44701	Speicherbecken der HVG (Abwasser Brackenheim)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P44756	Container Dauerbaustelle	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt. Zudem keine Angabe welche Landnutzung der Fläche zugeordnet werden soll)	keine Änderung	verbale Beschreibung des Risikos für die menschliche Gesundheit in diesem Bereich, Koordination Stadt WSA bei R2		Keine Ergänzungen
P44778	bei HWGK als Druckbereich bei HQ 100 dargestellt. Rückstau über Seegraben möglich.	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	Beschreibung des Risikos durch mögliches Druckwasser		Dem Vorschlag des Büros wird zugestimmt
P45356	Umspannwerk mit Trafos	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	verbale Beschreibung der Risikosituation. Koordination mit R2		Keine Ergänzungen
P45357	Tiefgarage Fa.Schunk	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	verbale Beschreibung der Risikosituation. Information der Fa. Schunk (R1). Koordination mit R2		Keine Ergänzungen
P45359	Pumpwerk "Städtle" Abwasser	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt)	R2 (grundlegende Ver- und Entsorgung)		Keine Ergänzungen
P45554	falscher Standort des Kulturgutes Oskar-von-Miller-Straße 48 Lauffen (Werks-Museum der Firma Märker) siehe P44610 Bitte P44611 Löschen der Punkt ist direkt auf P44416 von Dr. Harscher LAD und kann in der Grafik nicht ausgewählt werden. Ersatzpunkt ist P45554	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	s. 44610				Keine Ergänzungen
P43769	Hier befindet sich das Neubaugebiet "Lauchäcker IV". Das Niederschlagswasser wird im getrennten System dem Wolfsgurgelbach zugeführt	Lehensteinsfeld	Heilbronn	keine Übernahme, da außerhalb von HQextrem.	keine Übernahme, da außerhalb von HQextrem.	Aufnahme bei den Hinweisen zu R12		Keine Ergänzungen
P43770	In diesem Bereich ist ein Gewerbegebiet in Planung	Lehensteinsfeld	Heilbronn	keine Übernahme, da außerhalb von HQextrem, Punktmeldung und in Planung	keine Übernahme, da außerhalb von HQextrem, Punktmeldung und in Planung	keine Übernahme, da außerhalb von HQextrem, Punktmeldung und in Planung		Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P43772	In diesem Bereich befindet sich die Kaltenbrunnenquelle die von der Gemeinde Ellhofen betrieben wird (Flst. 1110)	Lehensteinsfeld	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung	Berücksichtigung in der VRB: Meldung bezieht sich vermutlich auf die Zone I/II des WSG "Ellhofen (Kaltenbr. u. Froschäcker)". Zone I/II liegt außerhalb des HQextrem. Das WSG dient der Gemeinde Ellhofen zur Twversorgung		Keine Ergänzungen
P44444	Regenüberlaufbecken	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Keine Änderung, RÜB werden im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht berücksichtigt	keine Änderung	keine Änderung		
P45611	Brücke errichtet anstelle Rohr	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45612	Brücke wurde entfernt	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45624	Brücke L1138 wahrscheinlich nicht eingestaut	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45627	Brücke ist eingestaut	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45628	Brücke wird eingestaut	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45630	Rohr/Brücke nicht mehr vorhanden	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45632	Mühlkanalbrücke wird eingestaut	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet		Berücksichtigung in VRB: der Zugang zu den Gebäuden der Unteren Mühle ist bei einem HQ100 nicht mehr möglich, da die Brücken beider Zufahrtswege eingestaut sind.		
P45633	Rohrbrücke Abwasser nicht eingestaut	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		
P45635	Brücke vermutlich eingestaut	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45637	Mühlkanalbrücke	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45640	Pumpenhäuschen ist zurückgebaut	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht geändert werden	keine Änderung	keine Änderung		Vorschlag Büro ist o.k. (war früher eine Anlage zur WV)
P45642	Kein Kulturgut, TSV Heim wurde zurückgebaut	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Berücksichtigung in VRB: Das Kulturgut wurde zurückgebaut und existiert nicht mehr	Das Gebäude Jahnstraße 36 (TSV-Heim) war nie Kulturdenkmal, der Punkt liegt dort aus unbekanntem Gründen (wahrscheinlich Schwerpunkt/niedrigster Punkt der Fläche), das benachbarte KD ist Schlossstrasse 33,36 und nicht vom Hochwasser betroffen	
P45658	Tiefbrunnen	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	WSG/Tiefbrunnen berücksichtigt		WF sollte als Punktdarstellung aufgenommen werden bei HQ10 kein (trockener) Zugang zur WF mehr möglich
P44434	Massenbachhausen, Heilbronner Straße 54, Massenbachhausen, KD_ID: 1907, GA, Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist	Massenbachhausen	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen. (Das Archiv befindet sich im 1. OG und DG)	Schutzgut im OG => Kein Risiko => löschen	
P44435	Mönsheim, Bei der Ölschläge 5, Mönsheim, KD_ID: 1814, Ev. Pfarramt, Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist	Mönsheim	Enzkreis	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung => Risiko mittel	

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P44357	Mühlacker, Vaihinger Straße 26, Großglattbach, KD_ID: 1835, Pfarrhaus, kein relevantes Risiko, da Kulturdenkmal (§2 DSchG - BuK), falls Archiv: Risiko mittel solange das Schutzgut nicht im UG ist	Mühlacker, Stadt	Enzkreis	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob ein Archiv gefährdet ist.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob ein Archiv gefährdet ist.	Pfarrarchiv o. Rückmeldung => Risiko groß	
P44358	Mühlacker, Wasserstraße 14, Mühlhausen, KD_ID: 1836, Pfarrhaus, "kein relevantes Risiko, da Kulturdenkmal (§2 DSchG - BuK), Falls Archiv: Risiko mittel solange das Schutzgut nicht im UG ist "	Mühlacker, Stadt	Enzkreis	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob ein Archiv gefährdet ist.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob ein Archiv gefährdet ist.	Pfarrarchiv o. Rückmeldung => Risiko groß	
P44368	Mühlacker, Kelterplatz 7, Mühlacker, KD-ID: 4645, Notariat Mauch, kein relevantes Risiko, da kein Kulturdenkmal.	Mühlacker, Stadt	Enzkreis	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		k.E. gg. Vorschlag Büro
P44373	Mühlacker-Lienzingen, Zaisersweiherstraße 5, Lienzingen, KD_ID: 10255, kein Risiko	Mühlacker, Stadt	Enzkreis	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.	ja	k.E. gg. Vorschlag Büro
P44438	Mühlacker, Illinger Straße 46, Lomersheim, KD-ID: 1830, Evangelisches Pfarramt Lomersheim , Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist	Mühlacker, Stadt	Enzkreis	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung => Risiko mittel	
P44374	Neckarsulm, Gymnasiumstraße 6, Neckarsulm, KD_ID: 4688, Gymnasium, kein relevantes Risiko da kein Kulturdenkmal	Neckarsulm, Stadt	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Keine Ergänzungen
P44376	Niefern-Öschelbronn-Niefern, Hauptstraße 80, Niefern, KD_ID:10716, Kein Kulturgut, daher, kein Risiko	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		k.E. gg. Vorschlag Büro

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45099	Brunnen!	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	Berücksichtigung in der VRB: Meldung liegt in der Zone I/II des WSG "Kirnbachtal und Eichwiesen". Zone I/II liegt im HQextrem. Der Brunnen liegt außerhalb des HQextrem. Siehe auch Angaben im FB		Intention der kommunalen Meldung unklar. U.E. keine Änderung erforderlich.
P45100	Flußkraftwerk	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		Intention der kommunalen Meldung unklar. U.E. keine Änderung erforderlich.
P45101	Brunnen	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	Berücksichtigung in der VRB: Meldung liegt in der Zone I/II des WSG "Unteres Enztal". Zone I/II liegt im HQextrem.		Intention der kommunalen Meldung unklar. U.E. keine Änderung erforderlich.
P45102	Gebäude abgerissen!	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagement planung nicht geändert werden	keine Änderung	keine Änderung		Gebäude abgerissen und durch kommunalen Sportplatz ersetzt. Da Sportanlagen LN "Sonstige Vegetations- und Freiflächen": ggf. Änderung GIS erforderlich.
P45103	Kultur- und Sporthalle - öffentliches Gebäude	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt. Zudem Intention der Meldung nicht klar)	verbale Beschreibung: Kultur und Sporthalle liegt im Bereich des HQ100. Koordination mit R2		Intention der kommunalen Meldung unklar. U.E. keine Änderung erforderlich.
P45113	Brunnen	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	Berücksichtigung in der VRB: Meldung liegt in der Zone I/II des WSG "Unteres Enztal". Zone I/II liegt im HQextrem.		Intention der kommunalen Meldung unklar. U.E. keine Änderung erforderlich.

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45114	Brunnen	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	Berücksichtigung in der VRB: Meldung liegt in der Zone I/II des WSG "Unteres Enztal". Zone I/II liegt im HQextrem.		Intention der kommunalen Meldung unklar. U.E. keine Änderung erforderlich.
P45156	Kein öffentliches Gebäude - Bürogebäude Gewerbe Privat	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht geändert werden	keine Änderung	keine Änderung		k.E. gg. Vorschlag Büro
P45157	Schaltwerk Mürren	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung, Gebäude außerhalb HQextrem	keine Änderung	keine Änderung		Intention der kommunalen Meldung unklar. U.E. keine Änderungen erforderlich.
P45158	Brunnen - Zugang zu Brunnen ca. 1,5m-2,0m höher als restliches Gelände	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	Berücksichtigung in der VRB: Meldung liegt in der Zone I/II des WSG "Unteres Enztal". Zone I/II liegt im HQextrem. Aufnehmen, dass Wasserfassung im HW-Fall nicht mehr erreichbar.		Intention der kommunalen Meldung unklar. U.E. keine Änderungen erforderlich.
P45209	Gefährdete Objekte bzw Zufahrten zu den Gebäuden: Brunnen/Wasserwerk und Trafostation	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung siehe F42740 und F42728	keine Änderung	verbale Beschreibung der Risikosituation		k.E. gg. Vorschlag Büro
P43810	kein Kulturdenkmal. Es handelt sich um ein 1991 gebautes Schulgebäude und eine Mehrzweckhalle	Nordheim	Heilbronn	Folgeänderung durch Änderung im GIS-Datensatz siehe P44380	Folgeänderung durch Änderung im GIS-Datensatz	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Keine Ergänzungen
P44380	Nordheim, Raiffeisenstraße 5, Nordhausen KD_ID: 4736, kein Kulturgut, kein Risiko	Nordheim	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Keine Ergänzungen
P41254	Kläranlage Oberriexingen	Oberriexingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung siehe F40893	keine Änderung	Verbale Beschreibung des Risikos, Koordination mit R2		
P44381	Pfaffenhofen, Rodbachstraße 13, Pfaffenhofen, KD_ID:2254, Ga Pfaffenhofen und OA Weiler. Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist	Pfaffenhofen	Heilbronn	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut bleibt bei "gering", da sich das Archiv im OG befindet.	Das Risiko für das Kulturgut bleibt bei "gering", da sich das Archiv im OG befindet.	Keine Rückmeldung => Risiko mittel	

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P44382	Pfaffenhofen, Rodbachstraße 17, Pfaffenhofen, KD_ID: 4878, Grundschule, kein Risiko, da kein Kulturdenkmal	Pfaffenhofen	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Keine Ergänzungen
P45260	Tiefbrunnen Hachel für die öffentliche Trinkwasserversorgung; gegen HQ 100 geschützt, Höhe der Anschüttung ca. 1,50 Meter.	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	Berücksichtigung in der VRB: Meldung liegt in der Zone I/II des WSG "Gütticher, Hachel, Au". Zone I/II liegt im HQextrem.		WF sollte als Punktdarstellung aufgenommen werden
P45300	Tiefbrunnen Mettertäl für die öffentliche Trinkwasserversorgung; gegen HQ 100 geschützt; Höhe der Anschüttung ca. 2,50 Meter; noch kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen.	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, da noch kein WSG ausgewiesen ist	keine Änderung, da noch kein WSG ausgewiesen ist	verbale Beschreibung des Brunnens und der Risikosituation, Hinweis in R26, siehe auch Anmerkung LRA		WSG-Ausweisungsverfahren ist für Risikobewertung unerheblich! WF sollte als Punktdarstellung aufgenommen werden bei HQ10 kein (trockener) Zugang zur WF mehr möglich
P45361	Die Brücke ist nicht mehr vorhanden. Nach Aufgabe der Schafbeweidung auf der anderen Bachseite war sie überflüssig und wurde abgebaut. Das ungefähre Datum des Abbaus ist nicht bekannt.	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45365	Größere Auffüllung in die Talau hinein, die zu einer Veränderung der Überflutungsfläche des HQ-Extrem zur Folge hat	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45366	Der Kirbach schreibt sich mit einem "r", nicht mit zwei	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht geändert werden	keine Änderung	keine Änderung		
P45367	ALK veraltet (Rebumlegung Steinberg/Hummelberg)	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht geändert werden	keine Änderung	keine Änderung		

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45368	ALK veraltet (Rebumlegung Steinberg/Hummelberg)	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagement planung nicht geändert werden	keine Änderung	keine Änderung		
P45369	ALK veraltet (Rebumlegung Steinberg/Hummelberg)	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagement planung nicht geändert werden	keine Änderung	keine Änderung		
P45370	Ehemalige Fischteichanlage auf landeseigener Fläche wurde vom RP Stgt umgestaltet und erweitert, der Bodenaushub zwischen Kirbach und Teich verteilt. Dadurch dürften sich die Überflutungsflächen und -tiefen verändert haben.	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45372	großflächige Auffüllung von 20-30 cm zur Bodenverbesserung	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45373	Diese Talauen waren im Hochwasser 1993 überflutet	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45374	Alle Karten beziehen sich auf die topografischen Verhältnisse vor dem Bau des Parkplatzes. Die Überflutungsflächen und -tiefen haben sich durch die Erhöhung und Nivellierung des Parkplatzes verändert/verringert. Dadurch ist auch das Risiko für den Menschen geringer einzustufen.	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P45375	eingezäunter Bolzplatz; Risikobewertung für das Schutzgut Mensch erhöhen	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, da Punktmeldung Sportplätze können nicht als Siedlung bzw. Verkehrsfläche dargestellt werden. Folglich kann keine Risikobewertung für die menschliche Gesundheit dargestellt werden.	keine Änderung	verbale Beschreibung des Risikos für die menschliche Gesundheit in diesem Gebiet. Koordination mit R2		

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45378	Bau eines eingezäunten Kinderspielplatzes mit vertieften Mulden. Risikoerhöhung für das Schutzgut Mensch.	Sachsenheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, da Punktmeldung Spielplätze können nicht als Siedlung bzw. Verkehrsfläche dargestellt werden. Folglich kann keine Risikobewertung für die menschliche Gesundheit dargestellt werden.	keine Änderung	verbale Beschreibung des Risikos für die menschliche Gesundheit in diesem Gebiet. Koordination mit R2		
P44383	Schwaigern, Schwaigerner Straße 23, Massenbach, KD_ID: 2626, GA, Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist	Schwaigern, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung => Risiko mittel	
P44828	Tiefbrunnen Herrenwiesen (schaltet bei Trübung automatisch ab)	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	keine Änderung WSG ist bereits dargestellt	Berücksichtigung in der VRB: Meldung liegt in der Zone I/II des WSG "Schwieberdingen". Zone I/II liegt im HQextrem. Beschreibung dass die relevanten Anlagen zur Trinkwasserförderung bei Trübung automatisch abschalten (siehe Angaben im FB)		
P44829	Brücke überspült	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung Brücke ist in den Karten als, ab HQ100 eingestaut dargestellt keine Angabe, auf welche Hwsituation sich diese Angabe bezieht	keine Änderung	keine Änderung		
P44830	Brücke frei	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung Brücke ist in den Karten als, bei HQ100 nicht eingestaut dargestellt	keine Änderung	keine Änderung		
P44831	Brücke frei	Schwieberdingen	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P44856	Brücke bei Hochwasser überströmt	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung Brücke ist in den Karten als, ab HQ100 eingestaut dargestellt	keine Änderung	keine Änderung		
P44857	Brücke überströmt	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung Brücke ist in den Karten als, ab HQ100 eingestaut dargestellt	keine Änderung	keine Änderung		

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P44858	Brücke frei	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung Brücke liegt außerhalb des HQextrem, ist daher auch nicht eingestaut.	keine Änderung	keine Änderung		
P44859	Verbesserung Einlaufbauwerk (Einbau Großrechen). Dadurch könnte die Überflutungsgefahr reduziert werden	Schwieberdingen	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P44874	Brücke frei	Schwieberdingen	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P44876	Proberäume der Musikschule und von Vereinen im UG	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung, da LN bereits Siedlung	keine Änderung	verbale Beschreibung der Risikosituation: Gebäude liegt im Bereich des HQextrem. Information der Musikschule und der Vereine. Koordination mit R2		
P44880	Brücke frei	Schwieberdingen	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
P44896	UG ist als Wohnraum ausgebaut und liegt deutlich zu tief	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung, Einzelbetrachtungen dieser Art laufen unter Information der Bevölkerung und Eigenvorsorge Solche Belange sollten zukünftig im Rahmen der Bpläne und der Baugenehmigung berücksichtigt werden	keine Änderung	keine Änderung		
P44910	Feuerwehrgebäude mit Fahrzeughallen	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt. Zudem Intention der Meldung nicht klar)	Verbale Beschreibung: "Die Feuerwehr in Schwieberdingen ist ab einem HQextrem von Überschwemmungen betroffen. Die Erreichbarkeit des Feuerwehrgebäudes ist ab einem HQextrem von Norden her aufgrund von Überschwemmungen nicht mehr uneingeschränkt möglich. Und ab HQ100 sind mehrere Brücken, die die Feuerwehr mit dem östlichen OT verbinden eingestaut" o.ä. Koordination R2		

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45023	Regenüberlaufbecken	Schwieberdingen	Ludwigsburg	Keine Änderung, RÜB werden im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht berücksichtigt	keine Änderung	keine Änderung		
P45534	Die Bemerkung F40024 wird angezweifelt. Uns erscheinen die Flächen realistisch.	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		
P44361	Sersheim, Metterweg 6, Sersheim, KD_ID: 2652, ev. Pfarramt, Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist	Sersheim	Ludwigsburg	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung = Risiko mittel	
P44450	Sersheim, Schloßstraße 23, Sersheim, KD_ID: 5119, GA Sersheim, Strich-Chapell-Zimmer, Schmiedemuseum, Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist	Sersheim	Ludwigsburg	Reduzierung der beiden Kulturgüter mit dieser Adresse auf eins.	Keine Änderung die Risikobewertung des Archivs betreffend	Reduzierung der beiden Kulturgüter mit dieser Adresse auf eins.	Schutzgut EG und darüber => Risiko gering	
P44451	Sersheim, Untere Mühle 3, Sersheim KDID: 2653 Mühlen- und Heimatmuseum Fessler Mühle Risiko mittel solange das Schutzgut nicht im UG ist	Sersheim	Ludwigsburg	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung = Risiko groß	
P44365	Sternenfels-Diefenbach, Mühlacker Straße 34, Diefenbach, KD_ID: 2749, Feuerspritzenmuseum, Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist	Sternenfels	Enzkreis	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "mittel" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung = Risiko mittel	
P41272	Kläranlage Vaihingen-Enzweihingen	Vaihingen an der Enz, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung siehe F40895	keine Änderung	Verbale Beschreibung des Risikos, Koordination mit R2		
P44454	Vaihingen, Enzgasse 4, KD_ID: 12857, Pulverturm, das Schutzobjekt ist wasserresistent, kein relevantes Risiko	Vaihingen an der Enz, Stadt	Ludwigsburg	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.	ja	
P44455	Vaihingen an der Enz, Deichelgasse 6, "Botenklinge", Schloß Kaltenstein, KD-ID: 12856, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	Vaihingen an der Enz, Stadt	Ludwigsburg	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.	ja	
P44456	Aurich, Pestalozzistraße 7, KD_ID: 5468, Grundschule. kein relevantes Risiko, da kein Kulturdenkmal.	Vaihingen an der Enz, Stadt	Ludwigsburg	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.	ja	

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P44457	Vaihingen an der Enz, Schloß Kaltenstein 8, Vaihingen, Schloss Kaltenstein, KD_ID: 12864, kein relevantes Risiko, da das Schutzobjekt außerhalb der überfluteten Flächen liegt	Vaihingen an der Enz, Stadt	Ludwigsburg	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.	ja	
P41217	Kläranlage Walheim	Walheim	Ludwigsburg	keine Änderung siehe F40878	keine Änderung	Verbale Beschreibung des Risikos, Koordination mit R2		
P44459	Walheim, Römerstraße 16, KD_ID: 3154, Römerhaus, Risiko mittel, solange sich das Schutzgut nicht im UG befindet.	Walheim	Ludwigsburg	keine Änderung	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Das Risiko für das Kulturgut wurde auf "groß" eingestuft, da nicht bekannt ist ob sich Schutzgüter im Untergeschoss befinden.	Keine Rückmeldung => Risiko groß	
P43919	HRB Stadtseebachtal HRB Daten (Quelle Genehmigungsplanung): Das HRB Stadtseebach wurde im Jahr 2000 mit einer maximalen Dammhöhe von ca. 7,0 m und einem Stauraum von 195.000 m ³ gebaut. Maßgebenden Abflußgrößen: Normallastfall: HQ200 = 1,2 x HQ100 = 6,80 m ³ /s Außergewöhnlicher Lastfall: HQ1000 = 1,6 x HQ100 = 9,07 m ³ /s Die Hochwasserentlastung erfolgt über eine 8,00 m breite Stauwand im offenen Auslaßbauwerk. Das Stauziel beträgt 204,30 müNN, außergewöhnliches Stauziel 205,00 müNN Die im Steckbrief genannte hohe Anzahl (1310!) von potenziell vom Hochwasser betroffenen Einwohner in Weinsberg wird angezweifelt.	Weinsberg, Stadt	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Keine Ergänzungen
P44460	Weinsberg, Wachturmstraße 8, KD_ID: 3240, Stadtbefestigung, das Schutzobjekt ist wasserresistent, kein relevantes Risiko	Weinsberg, Stadt	Heilbronn	Kulturgut entfällt	automatische Folgeänderung	Das Kulturgut wurde im Rahmen der Rückmeldungen als nicht von HQextrem betroffen bzw. als nicht relevantes Kulturgut aus der VRB entnommen.		Keine Ergänzungen
P44461	Weissach, Hauptstr. 11, Rathaus und GA unter den KD_ID's: 3259 und 13345, für das GA gilt Risiko gering solange das Schutzgut nicht im UG ist, für den rathausbau, Risiko gering	Weissach	Böblingen	Reduzierung der beiden Kulturgüter mit dieser Adresse auf eins.	Keine Änderung die Risikobewertung des Archivs betreffend	Reduzierung der beiden Kulturgüter mit dieser Adresse auf eins.	Schutzgut EG => Risiko gering	

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45574	Durchlass/Dohle wurde entfernt	Weissach	Böblingen	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Unterstützung für das Büro, da die Überflutungsgefahr und damit das Risiko nicht allein durch einen Rückstau des ehemaligen Wegedurchlasses verursacht wird, sondern der Strudelbach selbst bereits von wasseroberseits her ausufernd und sich breitflächig im Tal ergießt.
P45316	Feuerwehrmagazin und DRK	Zaberfeld	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung (die Fläche konnte nicht in die HWRBK übernommen werden, da nur eine Punktmeldung vorliegt. Zudem Intention der Meldung nicht klar)	Verbale Beschreibung: "Die Feuerwehr in Zaberfeld ist ab einem HQ100 von Überschwemmungen betroffen. Die Erreichbarkeit des Feuerwehrgebäudes ist ab einem HQ100 über die K2160 (Michelbachstraße) aufgrund von Überschwemmungen nicht mehr uneingeschränkt möglich" o.ä. Koordination R2		Keine Ergänzungen
P10913	dies ist ein echter Test			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P13791	Brücke ist bei Hochwasser eingestaut			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P13792	Brücke ist bei Hochwasser eingestaut			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P13793	Einleitungsstelle des HRB Böllinger Höfe/Wächtelesgraben: es ist nicht erkennbar ob diese Einleitung und Funktion des HRB berücksichtigt wurden. (Gewöhnlicher HW-Rückhalteraum 47000m³, Abgabe bei HQ100 4,4 m³/s)			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P13794	Es ist nicht erkennbar, ob das HRB Kirchhausen Bruchbach R1 berücksichtigt wurde (gewöhnlicher Hochwasserrückhalteraum 46000m³, Beckenabgabe bei HQ100 0,8 m³/s)			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P13795	hat sich erledigt			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P13796	Hier ist keine Brücke vorhanden			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P13797	Brücke ist nach Erfahrungswerten eingestaut			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P13799	Hier fehlt eine Brücke			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14116	Brücke fehlt			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14117	Brücke hier richtig			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14118	hier keine Brücke			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14120	Brücke fehlt			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14121	Brücke fehlt			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P14426	hier keine Brücke			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14427	Brücke fehlt			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14428	Brücke fehlt			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14429	hier keine Brücke			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14430	Fehlmeldung			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14431	Fehlmeldung			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14432	Einstau nicht plausibel			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14433	Die Kennzeichnung als qualifizierte "Hochwasserschutzeinrichtung" ist irreführend.			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14434	Einstau nicht plausibel			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14435	Stauwurzel stimmt nicht mit den Unterlagen der Planfeststellung des Beckens überein			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14436	Stauwurzel stimmt nicht mit den Unterlagen der Planfeststellung des Beckens überein			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P14437	Stauwurzel stimmt nicht mit den Unterlagen der Planfeststellung des Beckens überein			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14438	Nach Rückmeldung von Fachtechnikern Fr. Haring u. Hr. Simon meldet das LRA HN für das Ezg "Böllinger Bach" Fehlanzeige			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P14441	Plausibilitätsprüfung erfolgt ohne Meldungen für den Bereich Kleingartach			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
P45780	Trinkwasserfassung TB I, ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Markgröningen, Flur 1 (betroffene Flächengemarkung) ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe (versorgte Gemeinde)
P45782	Trinkwasserfassung TB I Oberriexingen		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Oberriexingen Oberriexingen/Sersheim
P45785	Trinkwasserfassung TB III ZV Besigheimer WV		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Markgröningen, Flur 1 ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe
P45786	Trinkwasserfassung TB II ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Markgröningen, Flur 1 ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe
P45787	Trinkwasserfassung TB Au Stadtwerke Bietigheim-Bissingen		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Bietigheim-Bissingen, Mkg.Bissingen, Flur 1 Stadtwerke Bietigheim-Bissingen
P45788	ehem. Trinkwasserfassung TB Obenhinaus Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (NV)		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		nur Notversorgung löschen?
P45789	Brauchwasserbrunnen Ellental Stadt Bietigheim-Bissingen		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45790	Brauchwasserbrunnen DLW		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45791	Brauchwasserbrunnen Fa. Bessey		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45803	Notwasserfassung Mühlwiesen II Stadtwerke Bietigheim-Bissingen		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		nur Notversorgung löschen?
P45804	Trinkwasserfassung TB Streitwiesen Stadt Sachsenheim		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Großsachsenheim, Stadt Sachsenheim
P45805	Trinkwasserfassung TB Pflingstweide, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Vaihingen, Mkg.Roßwag, Stadt Vaihingen/Enz
P45806	Brauchwasserbrunnen RÜB45, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45807	Trinkwasserfassung BR Köpfbwiesen II, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Vaihingen, Stadt Vaihingen/Enz
P45808	Notwasserfassung BR Köpfbwiesen I, Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		nur Notversorgung löschen?
P45809	Brauchwasserbrunnen (4) Fa.Häcker		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45810	Brauchwasserbrunnen, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45812	Brauchwasserbrunnen RÜB12, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45814	Brauchwasserbrunnen Leinfelder Hof		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45815	Trinkwasserfassung Frauenquelle, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Vaihingen, Mkg.Aurich Stadt Vaihingen/Enz
P45817	Trinkwasserfassung TB Frauenbrunnen I, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Vaihingen, Mkg.Aurich Stadt Vaihingen/Enz
P45818	Trinkwasserfassung SB Hanfbach mit Sickergalerie (=überflutungsgefährdet) aus NNW, Stadt Sachsenheim		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Sachsenheim, Mkg. Stadt Sachsenheim
P45819	Trinkwasserfassung Quelle Riet, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Eberdingen, Stadt Vaihingen/Enz
P45820	Trinkwasserfassung TB Riet, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Eberdingen, Stadt Vaihingen/Enz
P45821	Trinkwasserfassung Quelle Strudelbachtal, Gemeinde Eberdingen		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Eberdingen, Gem.Eberdingen
P45828	Trinkwasserfassung TB II Oberriexingen		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Oberriexingen Oberriexingen/Sersheim
P45829	Brauchwasserbrunnen Gärtnerei Fleckhammer		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45830	Trinkwasserfassung TB Grünwiesen III Stadtwerke Bietigheim-Bissingen		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Bietigheim-Bissingen, Mkg.Bietigheim, Stadtwerke Bietigheim-Bissingen
P45831	Notwasserfassung TB Mühlwiesen I Stadtwerke Bietigheim-Bissingen		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		nur Notversorgung löschen?
P45832	Brunnenanlagen auf dem Kläranlagengelände der Stadt Bietigheim-Bissingen		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45833	Trinkwasserfassung TB Mettertal Stadt Sachsenheim		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Großsachsenheim, Stadt Sachsenheim
P45834	Arteser - Mohlbrunnenquelle, ehem. Mineralwassernutzung; evtl. Rückstau in Überlaufbereich?		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45835	Notwasserfassung SB Forstwiesen mit Sikergalerien, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		nur Notversorgung löschen?
P45836	Brauchwasser BR Kläranlage, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45837	Freibadbrunnen, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45838	stillgelegte ehem. Betriebsbrunnenanlagen (4)		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45840	Brauchwasserbrunnen, Gärtnerei Natterer		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45841	Brauchwasserbrunnen Kläranlage, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45856	Trinkwasserfassung TB Hachel, Stadt Sachsenheim		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Kleinsachsenheim, Stadt Sachsenheim
P45857	Trinkwasserversorgungsgen. Sorgenmühle		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		Eberdingen, Mkg.Nussdorf, Ländliche Trinkwasserversorgungsgen. Sorgenmühle
P45858	Brauchwasser-/Bewässerungsbrunnen Nippenburg/Golfplatz		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45860	Notwasserfassung TB Seegärten, Gemeinde Schwieberdingen		Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung - WSG sind berücksichtigt		nur Notversorgung löschen?
P45861	Bewässerungsbrunnen Gärtnerei Wild		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45862	ehem. Brauchwasserbrunnen KA Talhausen		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45867	Brauchwasserbrunnen BR 3 Fa. BASF		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45872	Brauchwasserbrunnen BR 4 Fa. BASF		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
P45938	Brauchwasserbrunnen Kläranlage, Stadt Besigheim		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45955	GW-Wärmepumpenanlage Fa.Komet		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45958	Brauchwasserbrunnen RÜB Mühlacker II, Gemeinde Gemmrigheim		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45959	ehem. Betriebsbrunnen TB Papierfabrik		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45960	ehem. Betriebsbrunnen Papierfabrik Schachtbrunnen mit Sickergalerie,		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45962	Brauchwasserbrunnen Kläranlage, Gemeinde Freudental		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!
P45964	Brauchwasserbrunnen RÜB II, Stadt Vaihingen/Enz		Ludwigsburg	keine Änderung, Meldung nicht mehr relevant				löschen!

Linienmeldungen (Projektgebiet Enz / Neckar - Heilbronn (PG15))

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
L40974	Hochwasserschutzmauer nördlich der Metter, siehe Planeinschrieb, Überflutung durch ein HQ10 nicht plausibel	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
L40975	Hochwasserdamm nördlich Mühlweg 5 und 9 bzw. Adalbert-Stifter-Str. 4 hat eine Höhe von ca. 185,60m ü. NN, Überflutung durch ein HQ 10 nicht plausibel.	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
L41032	Im Baugebiet Grünwiesenstraße II werden bzw. wurden die Gebäude Grünwiesenstr. 37-69 hochwassergeschützt errichtet.	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, da sich die Objekte nicht im HQextrem-Bereich befinden	keine Änderung	keine Änderung		
L41034	Höhe der Enzmauer auf der Westseite (Richtung Metter) bei Holzgartenstr. 31 ca. 183,40m ü.NN und südlich des Wehrs (alte Enzbrücke)ca. 182,70m ü.NN Überflutung durch HQ10 nicht plausibel	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
L41035	Hochwasserschutzmauer südlich der Metter, Höhe siehe Planeinschrieb	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
L41004	Objektschutz geplant	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Planungen können nicht berücksichtigt werden)	keine Änderung		
L40430	hohe Risikobewertung nicht nachvollziehbar, Autobahn liegt nicht im ÜSG sondern überspannt mit Brücke	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung	Änderung der Risikobewertung in 1 (gering)	Berücksichtigung in VRB: Die A6 ist im ÜSG des Neckars passierbar, da sie in diesem Bereich auf einer Brücke verläuft.		Ändern der Risikobewertung in Ordnung
L40431	Pfühlbachdole verläuft nicht auf dieser Trasse. Nähere Auskünfte beim Unterhaltungspflichtigen Frau Biehl 07131/56-3061	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				es ist nicht nachvollziehbar wie eine HWRK ohne korrekte HWGK erarbeitet wird
L40487	Straße liegt auf Brücke und überspannt das ÜSG	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung	Änderung der Risikobewertung in 1 (gering)	Berücksichtigung in VRB: K9564 ist passierbar, da sie auf einer Brücke das ÜSG des Neckars überspannt.		Ändern der Risikobewertung in Ordnung
L40862	Gebiet als "Allgemeines Wohngebiet" ausweisen, Beschluss BPlan "Westlich der Uhlandstraße - 1. Änderung" vom 12.12.2012	Illingen	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Änderung in HWGK und HWRK/-BK erforderlich, da Gelände im Zuge der Erschließung ca. 1m höher gelegt wurde

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
L40873	Gebiet als "Allgemeines Wohngebiet" (Mensch) ausweisen, Beschluss BPlan "Westlich der Uhlandstraße - 1. Änderung" vom 12.12.2012	Illingen	Enzkreis	keine Änderung s. L40862	keine Änderung s. L40862	keine Änderung s. L40862		Änderung in HWGK und HWRK/-BK erforderlich, da Gelände im Zuge der Erschließung ca. 1 m höher gelegt wurde.
L40972	siehe L41029	Korttal-Münchingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	menschliche Gesundheit:Enlang des Reuschelbachs verläuft eine Bahnstrecke. Es kann bei Hcohwasser zu Einschränkungen in dieser Verbindung kommen. Und Gefährdung von Menschen in betroffenen Zügen		Änderungen nicht erforderlich; Situation korrekt dargestellt und auch i. HW-Alarmplan berücksichtigt
L40973	siehe L41029	Korttal-Münchingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	menschliche Gesundheit:Enlang des Reuschelbachs verläuft eine Bahnstrecke. Es kann bei Hcohwasser zu Einschränkungen in dieser Verbindung kommen. Und Gefährdung von Menschen in betroffenen Zügen		
L41029	Gefahrenbereich Bahnkörper WEG, bitte in die Risikobewertung mitaufnehmen.	Korttal-Münchingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	menschliche Gesundheit:Enlang des Reuschelbachs verläuft eine Bahnstrecke. Es kann bei Hcohwasser zu Einschränkungen in dieser Verbindung kommen. Und Gefährdung von Menschen in betroffenen Zügen		
L40633	Hochwasserdamm neu	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich unterstützt
L40634	Hochwasserdamm (falsche Lage, nach Osten verschieben)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich unterstützt
L40660	Feldweg	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, Feldweg bereits vorhanden	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
L40661	Feldweg	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, Feldweg bereits vorhanden	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
L40662	Feldweg	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, Feldweg bereits vorhanden	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
L40676	Feldweg	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, Feldweg bereits vorhanden	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
L40677	Feldweg	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, Feldweg bereits vorhanden	keine Änderung	keine Änderung		Der Hinweis wird vom LRA mitgetragen
L40702	mobiler Hochwasserschutz (Dammwände)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Keine Ergänzungen
L40891	Verlauf der Seegrabenverdohlung	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Keine Ergänzungen
L40916	Enztalradweg wird bei Hochwasser gesperrt. In Hochwasseralarmplan vermerkt	Niefem-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung	menschliche Gesundheit: Der Hochwasseralarmplan sieht vor, den Enztalradweg bei Hochwasser zu sperren.		Änderungen nicht erforderlich; Situation korrekt dargestellt und auch i. HW-Alarmplan berücksichtigt
L40693	Mauer. Schützt das dahinter liegen erhöhte Gelände	Nordheim	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Der Hinweis wird vom LRA mitgetragen
L40714	Mauer, schützt südlich gelegene Flächen vor Überflutung	Nordheim	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Der Hinweis wird vom LRA mitgetragen
L40755	Mauer, ca. 50 cm hoch	Nordheim	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Der Hinweis wird vom LRA mitgetragen
L40756	Hausgärten	Nordheim	Heilbronn	keine Änderung, da es sich um eine baulich geprägte Grundfläche handelt. Hausgärten werden nach der landesweit einheitlichen Methodik als Siedlung dargestellt.	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
L40768	Mauer	Nordheim	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Keine Ergänzungen
L40769	Hausgärten, keine Siedlungsfläche	Nordheim	Heilbronn	keine Änderung, da es sich um eine baulich geprägte Grundfläche handelt. Hausgärten werden nach der landesweit einheitlichen Methodik als Siedlung dargestellt.	keine Änderung	keine Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich unterstützt

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
L40894	Gefährdung durch Unterspülung der Böschung	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung. Für die im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung berücksichtigten Schutzgüter ergibt sich keine Änderung der Risikosituation	keine Änderung	Aufnahme in VRB		
L41031	siehe L41029	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	menschliche Gesundheit: Entlang des Reuschelbachs verläuft eine Bahnstrecke. Es kann bei Hochwasser zu Einschränkungen in dieser Verbindung kommen. Und Gefährdung von Menschen in betroffenen Zügen		
L22	ich erstelle auch heute eine meldung			Testmeldung				
L8040	Lokale Hochwasserschutzmaßnahme LG-3			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
L8361	Gewässer läuft in einer Verdolung (B/H 4m/3 m)			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				

Flächenmeldungen (Projektgebiet Enz / Neckar - Heilbronn (PG15))								
Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42403	Schiffsanlegestelle seit 26.06.2006 - Fläche Gewerbe	Bad Wimpfen, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Anmerkung stimmt
F42867	Kläranlage Besigheim: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Besigheim, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet In der aktuellen Kartendarstellung nicht von HQextrem betroffen		Aufnahme in VRB		
F40892	Kläranlage Nesselwörth Bietigheim: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Bietigheim-Bissingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden)	Aufnahme in VRB Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Nesselwörth ist bei einem HQextrem Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		Vgl. Meldung F 42017, Anlage der Daseinsfürsorge !? --> Risiko groß!?
F40885	Kläranlage Bönningheim: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Bönningheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)				
F40886	Kläranlage Erligheim: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Bönningheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden)	Aufnahme in VRB Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Erligheim ist bei einem HQextrem Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		Vgl. Meldung F 42017, Anlage der Daseinsfürsorge !? --> Risiko groß!?
F42881	Vekehrsfläche teilweise Rückbau der Strasse	Bönningheim, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		
F42882	Veränderung des Bachlaufes	Bönningheim, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
F41937	Markungsgrenze. Betrifft Markungsflächen der Stadt Brackenheim	Brackenheim, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht geändert werden.	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F41991	Im Gebäude Zeppelinstraße 9 ist ein Kindergarten untergebracht. Im Jahr 2011 wurde der Anbau in Betrieb genommen.	Cleebronn	Heilbronn	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht geändert werden.	keine Änderung	menschliche Gesundheit: in der Zeppelinstr. 9 befindet sich ein Kindergarten, der vom Hochwasser betroffen ist. R2		Keine Ergänzungen
F40900	Kläranlage Ditzingen: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen, die Kläranlage wurde am 04.07.2010 komplett geflutet	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden), siehe Meldung F42017	Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Ditzingen ist bei einem HQextrem Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		Vgl. Meldung F 42017, Anlage der Daseinsfürsorge !? --> Risiko groß!?
F42017	Gruppenklärwerk Ditzingen hohes Risiko da Anlage der Daseinsfürsorge	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	Anpassung des Risikos wie von Stadt gewünscht	Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: das Gruppenklärwerk Ditzingen ist bei einem HQextrem Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		
F42903	Überflutung bei Starkregen	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	Aufnahme der Fläche als Fläche mit derzeit nicht bewertbaren Risiken	Hinweis auf Starkregengutachten in der VRB		
F42908	jetzt landwirtsch. Fläche	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F42924	Internationaler Garten	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F42957	Gefahr bei Starkregen	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	Aufnahme der Fläche als Fläche mit derzeit nicht bewertbaren Risiken	Hinweis auf Starkregengutachten in der VRB		
F42958	Gefahr bei Starkregen	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	Aufnahme der Fläche als Fläche mit derzeit nicht bewertbaren Risiken	Hinweis auf Starkregengutachten in der VRB		

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42959	Gefahr bei Extremstarkregen	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung, Aufgrund der Vorbewertung im Siedlungsbereich sollte keine Änderung in "derzeit nicht bewertbare Risiken erfolgen"	Hinweis auf Starkregengutachten		
F43031	Querschnittsreduzierung verhindert Wasseraustritt auf der Nordseite des Bahndamms (Provisorium)	Ditzingen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
F41790	Aral-Tankstelle (Betz)	Ellhofen	Heilbronn	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung		Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahren karten erfolgen
F41791	Kläranlage	Ellhofen	Heilbronn	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung		Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahren karten erfolgen
F41797	Gemeinschaftsunterkunft (Container) für 30 Asylbewerber	Ellhofen	Heilbronn	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung		Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahren karten erfolgen
F41798	Firma Mundloch (Holzpaletten)	Ellhofen	Heilbronn	keine Änderung, Mischgebiete werden nach landesweiter Methodik als Siedlung dargestellt	keine Änderung (Flächen gemischter Nutzung)	keine Änderung		Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahren karten erfolgen
F41799	Netto-Filiale (Trender)	Ellhofen	Heilbronn	keine Änderung, Mischgebiete werden nach landesweiter Methodik als Siedlung dargestellt	keine Änderung (Flächen gemischter Nutzung)	keine Änderung		Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahren karten erfolgen
F41800	Häckselplatz & Recyclinghof	Ellhofen	Heilbronn	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung		Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahren karten erfolgen
F42857	Gehört nicht zum Einzugsgebiet der Trinkwasserversorgung für die Stadt Weinsberg	Erlenbach	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung	Berücksichtigung in VRB: Schutzgut Umwelt: Die Gemeinde Weinsberg bezieht kein Trinkwasser aus dem WSG Erlenbach (Au). R26		Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahren karten erfolgen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F40888	Kläranlage Freudental: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Freudental	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden)	Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Freudental ist bei einem HQextrem Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		Vgl. Meldung F 42017, Anlage der Daseinsfürsorge !? --> Risiko groß!?
F40890	Kläranlage Gemmrigheim: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Gemmrigheim	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden)	Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Gemmrigheim ist bei einem HQextrem Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		Vgl. Meldung F 42017, Anlage der Daseinsfürsorge !? --> Risiko groß!?
F42713	überbaubare Fläche lt. Bplan "Aischbach I", im Verfahren seit 2004	Gerlingen, Stadt	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	Aufnahmen in Hinweisen zu R20		
F42606	Fläche ist seit Jahren gewerblich / industriell genutzt.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprochen werden
F42607	Siedlungsfläche, da seit Jahrzehnten mit Einfamilienhäusern bebaut.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprochen werden
F42669	Seit Dez. 2005 durch Bebauungsplan ausgewiesene Wohnbaufläche. Erschließung / Baubeginn in 2010. Aktuell 5 Wohnhäuser mit insg. 6 WE erstellt.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprochen werden
F42674	Keine Siedlungsfläche innerhalb FFH-Gebiet, sondern bachbegleitende Vegetation ("Forst"); dargestellte Siedlungsfläche außerhalb FFH-Gebiet ist z.T. Lagerplatz (Gewerbe), z.T. bachbegleitende Vegetation. Risikoeinstufung ist anzupassen.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung, da keine genaue Flächenabgrenzung	keine Änderung	keine Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprochen werden

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42705	Keine Siedlungsfläche! Teilfläche auf Flst. 436 ist Landwirtschaft; Teilfläche auf Flst. 431 ist Industrie/Gewerbe. Insbesondere auf Flst. 436 daher kein Risiko gegeben.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung, da keine genaue Flächenabgrenzung	keine Änderung	keine Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprechen werden
F42707	Keine Siedlungsfläche (Wohnen)! Bereich ist seit 1980 als öffentliche Grünfläche (Sportanlagen ausgewiesen. Auf Flst. 2357/2 befindet sich derzeit ein Lager-/Unterstellplatz für Segelboote; bei den Gebäuden südlich des Deinenbachs handelt es sich um landwirtschaftliche Nebengebäude. Die auf Flst. 2340/1 dargestellte Siedlungsfläche ist als "sonstige Frei- und Vegetationsfläche darzustellen. Die Risikobewertung wäre entsprechend anzupassen.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	keine Änderung, da keine genaue Flächenabgrenzung	keine Änderung	keine Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprechen werden
F42721	Im markierten Bereich sind seit Jahrzehnten öffentliche Grünanlagen, ein Spielplatz, öffentliche Parkieranlagen und Wander-/Radwege sowie Gaststätten vorhanden; auch das Gebäude auf Flst.2983/1 ist eine öffentliche Gaststätte. Als "Siedlungsfläche" sind hier im Wesentlichen öffentliche Parkierungsflächen und der Rad- und Wanderweg gekennzeichnet und entsprechend in die Risikobewertung eingeflossen. Die gleiche "Nutzungsart" ist aber, neben der bereits erwähnten Gaststätte und einem Kinderspielplatz, auch für die hier dargestellte Landnutzung Landwirtschaft gegeben. Der gesamte Bereich ist insbesondere im Sommer intensiv genutzt.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	Hinweis auf stark frequentierte Uferbereiche des Neckars		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprechen werden
F42726	Bereich ist zwar planungsrechtlich Industriegebiet, aber seit Jahrzehnten durch Wohnbebauung geprägt.	Heilbronn, Stadt	Heilbronn, Stadt	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung plausibel, Änderungswunsch der Stadtplanung sollte entsprechen werden
F42543	Die Fläche wurde durch ein Mischgebiet überplant	Ilsfeld	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Keine Ergänzungen
F42825	Auf der Fläche plant die Gemeinde eine Gewässerrenaturierung und eine öffentliche Grünanlage	Ilsfeld	Heilbronn	keine Änderung (Planungen können nicht berücksichtigt werden)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F40912	Kläranlage Weidach Kirchheim: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Kirchheim am Neckar	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden)	Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Weidach Kirchheim ist bei einem HQ100 Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		Vgl. Meldung F 42017, Anlage der Daseinsfürsorge !? --> Risiko groß!?
F42860	Gefahrenbereiche rot und gelb in der Risikobewertungskarte überprüfen. Die Abgrenzung erscheint unlogisch. Des Weiteren handelt es sich unserer Meinung nach um eine Infrastrukturfäche und nicht um Industrie und Gewerbe.	Korntal-Münchingen, Stadt	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F42905	Die Bemerkung F40015 ist falsch. Der Überflutungsbereich erscheint realistisch	Korntal-Münchingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		
F43042	Dieser Bereich sollte im mittleren Risiko liegen, da sich hier unter Umständen ein Holzlager der Sägmühle befinden kann.	Korntal-Münchingen, Stadt	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	Änderung der Risikobewertung in 2 (mittel)	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F41787	Wald	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Forst	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Keine Ergänzungen
F41796	Grünfläche	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41802	Unland	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41803	Sonstige Grünflächen (Kleingartengebiet)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41804	Grünfläche	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41806	Sonstige Grünflächen (Kleingartengebiet)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung (Gartenland zählt zu Landnutzung Landwirtschaft)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F41807	Siedlung	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41815	öffentliches Gebäude	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung (Intention der Meldung unklar)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
F41819	Sonstige Grünflächen (Kleingartengebiet)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung (Gartenland zählt zu Landnutzung Landwirtschaft)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
F41820	Sonstige Grünflächen (Kleingartengebiet)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung (Gartenland zählt zu Landnutzung Landwirtschaft)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
F41840	Unland	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41841	Grünfläche	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41842	Siedlungsfläche	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41843	Siedlungsfläche (PW Abwasser) Damm und mobiler Technischer Hochwasserschutz	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41845	Sonstige Grünflächen (Kleingartengebiet)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung (Gartenland zählt zu Landnutzung Landwirtschaft)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
F41846	Grünfläche	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41847	Grünfläche	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41848	Grünfläche	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F41849	Verkehrsfläche	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41850	Grünfläche	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41851	keine Siedlung (Kaimauer o. Bösch.)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Keine Ergänzungen
F41852	Sonstige Grünflächen (keine Siedlung)	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41854	Siedlung	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Stadt Lauffen wird fachlich mitgetragen
F41855	öffentliches Gebäude	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
F41867	Fläche gehört zur Brücke und die Brücke ist nach Angaben (Grüner Punkt) bei HQ100 nicht eingestaut. Auf dem Brückengeländer ist eine Markierung Wasserstand 1824 angebracht ca. bei 169,31üNN	Lauffen am Neckar, Stadt	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Keine Ergänzungen
F42809	Hier fehlt die Darstellung der Kläranlage Mittleres Glemstal als gefährdetes Objekt. Das Liegenschaftskataster wurde im Jahr 2011 hinsichtl. Gebäudebestand geändert.	Leonberg, Stadt	Böblingen	keine Änderung (Kläranlage als Industrie dargestellt)	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden)	Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Mittleres Glemstal ist bei einem HQextrem Ereignissen von Hochwasser betroffen und somit einem geringen Risiko ausgesetzt. R2		Unterstützung für Büro, wenn die von der Stadt gekennzeichnete Fläche nicht einmal vollständig bei einem HQextrem betroffen ist.
F42851	Das WSG für die Trinkwasserfassung Hofgartenquelle (Zone I -III) ist nicht dargestellt	Leonberg, Stadt	Böblingen	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung	keine Änderung		Unterstützung für das
F42454	Kläranlage Löchgau-Weissenhof: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Löchgau	Ludwigsburg	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung	keine Änderung		

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F40862	Kläranlage Talhausen, Markgröningen: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen, es ist geplant die Kläranlage gegen ein HQ100 abzusichern	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden)	Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Talhausen/Markgröningen ist bei einem HQextrem Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		Vgl. Meldung F 42017, Anlage der Daseinsfürsorge!? --> Risiko groß!?
F40898	Kläranlage Leudelsbach, Markgröningen: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung (Objekt außerhalb HQextrem)	keine Änderung	keine Änderung		
F42356	Getränkemarkt	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F42877	Tosbecken neu errichtet und wird eingestaut und überflutet	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		
F42977	Bachlauf wurde verlegt	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
F42982	Regenklärbecken wird überstaut	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung Regenklärbecken werden im Rahmen der Hochwasserrisikomanagement planung nicht berücksichtigt	keine Änderung	keine Änderung		
F42986	Neubau TSV-Heim	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F42987	Tiefbrunnen	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, WSG wird bereits berücksichtigt (Riexingen)	keine Änderung	keine Änderung		Der Tiefbrunnen / Wasserfassung (WF) sollte als Punktdarstellung berücksichtigt werden.
F42989	Tiefbrunnen	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung, WSG wird bereits berücksichtigt (Riexingen)	keine Änderung	keine Änderung		Der Tiefbrunnen / Wasserfassung (WF) sollte als Punktdarstellung berücksichtigt werden.

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42994	Befestigte Fläche (Parkplatz auf RÜB)	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F43026	Gaststätte Schutzgut Mensch mit geringem Risiko	Markgröningen, Stadt	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Siedlung	Änderung der Risikobewertung in 1 (gering)	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F42675	Tennisfreiplätze	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung (Sportanlagen zählen zur Landnutzung sonstige Vegetations- und Freifläche)	keine Änderung	keine Änderung		k.E. gg. Vorschlag Büro
F42714	Nutzung nur als Gartenfläche, dadurch nur ein geringes Risiko für den Mensch	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung, Risiko für menschliche Gesundheit ist auch bei der Gartenbenutzung gegeben	keine Änderung		k.E. gg. Vorschlag Büro
F42715	Gartennutzung, keine erhöhte Gefahr für den Mensch	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung, Risiko für menschliche Gesundheit ist auch bei der Gartenbenutzung gegeben	keine Änderung		k.E. gg. Vorschlag Büro
F42716	Warum rot? großes Risiko? Höher gelegen als Umgebungsgelände	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	Änderung der Risikobewertung in 1 (gering)	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		"Rampe" L1125 auf Enzbrücke; Risikobewertung kann u.E. entfallen
F42717	Warum rot? großes Risiko? Höher gelegen als Umgebungsgelände	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	Änderung der Risikobewertung in 1 (gering)	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		"Rampe" L1125 auf Enzbrücke; Risikobewertung kann u.E. entfallen
F42727	Ausgewiesen für Wohnbebauung - Siedlungsfläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung Gde. nach unseren Unterlagen korrekt; Änderung LN erforderlich.
F42728	Wasserwerk!	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung	bei einem HQ100 sind Teile des Wasserwerks von Hochwasser betroffen. R26 und R2		Intention der kommunalen Meldung unklar. U.E. keine Änderungen erforderlich.
F42729	Gewerbebetrieb - Gewerbefläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung Gde. u.E. korrekt; Änderung LN erforderlich.

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42730	Sportplatzfläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung (Sportanlagen zählen zur Landnutzung sonstige Vegetations- und Freifläche)	keine Änderung	keine Änderung		k.E. gg. Vorschlag Büro
F42731	Erweiterungsfläche Schule	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	die Schule ist bei einem HQ100 von Hochwasser betroffen. R2		k.E. gg. Vorschlag Büro
F42732	Nutzung ändern in Sportstadion und Finnenbahn - keine Landwirtschaftsfläche mehr. Gelände wurde teilweise angehoben	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		k.E. gg. Vorschlag Büro
F42733	Gewerbegebiet - Gewerbefläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung Gde. u.E. korrekt; Änderung LN erforderlich.
F42734	Kreisverkehr - Verkehrsfläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Kreisverkehr korrekt. k.E. gg. Vorschlag Büro
F42735	Durch neu entstandene Bebauung hohes Risiko:Tiefgaragen	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	Änderung der Risikobewertung in 3 (groß)	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung Tiefgaragen korrekt; Änderungen u.E. erforderlich
F42736	Ausgewiesen als Siedlungsfläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		k.E. gg. Vorschlag Büro
F42737	Wohnbebauung - Siedlung	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Bebauung im Kartenwerk enthalten; Intention Meldung unklar; u.E. keine Änderung erforderlich
F42739	Geplantes Gewerbegebiet - Gewerbefläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung (Planungen können nicht berücksichtigt werden)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Änderung erforderlich

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42740	Brunnen und Trafstation - Versorgung Öschelbronn wichtige Gebäude	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung	bei einem HQ100 sind Brunnen und Trafstation von Hochwasser betroffen. R2		Intention der kommunalen Meldung unklar. U.E. keine Änderung erforderlich da Situation mit R2 schon berücksichtigt
F42741	Autohaus - Gewerbefläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung korrekt, Änderungen u.E. erforderlich.
F42742	Gärten - sonstige Vegetations- und Freifläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft (Gartenanlagen)	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung korrekt; deckt sich mit unseren Infos; Änderungen in Ordnung.
F42743	Kreisverkehr - Verkehrsfläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung korrekt; Änderung erforderlich
F42744	Ausgewiesen als Rohbauland - Siedlung	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Nach unseren Unterlagen nur FL.St.Nr. 9534, nicht 9533.
F42745	Gewerbefläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F42746	Hotel mit Tiefgaragen	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung	Hinweis auf Hotel mit Tiefgarage bei R2		Bebauung im Kartenwerk enthalten; Intention Meldung unklar; u.E. keine Änderung erforderlich
F42747	Festplatz und Freifläche - Sonstige Fläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung deckt sich mit unseren Informationen
F42748	Freibad und Liegewiese	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung (Freizeitanlagen zählen zu sonstigen Vegetations- und Freiflächen)	keine Änderung	keine Änderung		Meldung deckt sich mit unseren Informationen; vgl.bar F42747

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42749	Erweiterung der Kläranlage Geländeaufschüttung. Durch die Geländeanhebung nicht mehr im gefährdeten Bereich	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Meldung ist korrekt, Veränderung der GOK jedoch nach Stichtag Plausibilisierung HWGK; ggf. erf. Änderungen daher erst bei Fortschreibung der HWGK?
F42750	Gelände abgetragen	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				k.E. gg. Vorschlag Büro
F42751	Geplante Sportfläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung (Planungen können nicht berücksichtigt werden)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Änderung erforderlich
F42752	Gewerbe Gebiet - Gewerbefläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Meldung deckt sich mit unseren Informationen; u.E. Änderung Landnutzung in Industrie/Gewerbe erforderl.?!?
F42753	Kompensationsfläche für Autobahnausbau - Planfeststellungsverfahren	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		Keine Änderung erforderlich
F42754	Hotel - Restaurant - Gewerbliche Nutzung	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		k.E. gg. Vorschlag Büro
F42755	Eurofins gewerbliche Nutzfläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		k.E. gg. Vorschlag Büro
F42756	? Warum hat dieser Bereich eine höhere Risikoeinstufung?	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung die größere Risikoeinstufung lässt darauf schließen, dass dieser Teil der Straße tiefer liegt als der restliche Teil.	keine Änderung, ggf. als Risikoschwerpunkt benennen		Keine Änderung erforderlich
F42757	Risiko: mittel , tieferliegende Gartenfläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung (das Risiko besteht auch bei der Gartenbenutzung)	keine Änderung		k.E. gg. Vorschlag Büro
F42758	Risiko: mittel , tieferliegende Gartenfläche	Niefern-Öschelbronn	Enzkreis	keine Änderung	keine Änderung (das Risiko besteht auch bei der Gartenbenutzung)	keine Änderung		k.E. gg. Vorschlag Büro

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F41837	Fläche für die Landwirtschaft	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41839	Fläche für die Landwirtschaft	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41908	es handelt sich nicht um eine Siedlungsfläche, sondern um eine sonstige Vegetations- und Freifläche	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41909	keine Siedlungsfläche, öffentliche Verkehrsfläche, PaRKPLATZ	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41911	nicht Landwirtschaft, sonstige Vegetationsfläche	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41913	Weg	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41914	keine Industrie, sonstige Vegetations- und Grünfläche	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41915	keine Siedlungsfläche, sonstige Vegetations- und Grünfläche	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41920	lt. Beb. Plan von der Bebauung freizuhaltende Fläche, Landwirtschaftl. und gärtnerische Nutzung	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F41921	lt. Bebauungsplan von der Bebauung freizuhalten Flächen, landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzung	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41923	keine Siedlungsfläche. es handelt um eine sonstige Vegetations- und Freifläche	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41926	Bauverbotsfläche lt. Baulinienplan	Nordheim	Heilbronn	keine Änderung möglich, da keine alternative Landnutzung angegeben	keine Änderung	keine Änderung		
F41930	nicht Landwirtschaft, öffentliche Verkehrsfläche, Weg	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41934	nicht Landwirtschaft, sonstige Vegetations- und Grünfläche	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41935	Vegetations- und Grünfläche	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41936	nicht Industrie, Siedlung	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41938	Fläche für die Landwirtschaft	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F41939	Fläche für die Landwirtschaft	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42107	öffentliche Grünfläche	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F42109	öffentliche Grünfläche	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F42110	Fläche wurde ca. 50 cm aufgefüllt	Nordheim	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F42115	öffentliche Verkehrsfläche, Parkplätze	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F42116	Gewässerfläche, Retentionsbecken	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Gewässer	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F42117	öffentliche Grünfläche	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F42118	Hausgärten	Nordheim	Heilbronn	keine Änderung (baulich geprägte Grundfläche)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
F42119	öffentliche Verkehrsfläche, Weg und Parkplatz	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F42129	sonstige Grünfläche, Hausgarten	Nordheim	Heilbronn	keine Änderung (baulich geprägte Grundfläche)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen
F42130	keine Siedlungsfläche, Hausgärten	Nordheim	Heilbronn	keine Änderung (baulich geprägte Grundfläche)	keine Änderung	keine Änderung		Keine Ergänzungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42135	öffentliche Grünfläche	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F42136	öffentliche Verkehrsfläche, Weg	Nordheim	Heilbronn	Änderung der Landnutzung in Verkehr	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F42137	Hausgarten	Nordheim	Heilbronn	keine Änderung (baulich geprägte Grundfläche)	keine Änderung	keine Änderung		Der Vorschlag der Gemeinde Nordheim wird fachlich mitgetragen
F40893	Kläranlage Oberriexingen: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Oberriexingen, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden)	Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Oberriexingen ist bei einem HQextrem Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		
F42794	kein relevantes Kulturgut	Pfaffenhofen	Heilbronn	Wurde bei den Punktmeldungen berücksichtigt (P44381)				
F42798	Kein relevantes Kulturgut	Pfaffenhofen	Heilbronn	Wurde bei den Punktmeldungen berücksichtigt (P44382)				
F42856	Industriefläche auf geringes Risiko abstufen, da Gebäude ohne Keller und Risiko für menschliche Gesundheit gering	Pfaffenhofen	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung In Industrie-/Gewerbegebieten geht es primär um das Risiko für die wirtschaftliche Tätigkeit. Das Bewertungskriterium ist die Wahrscheinlichkeit eines Hochwasserereignisses	keine Änderung		Keine Ergänzungen
F41740	Diese Fläche gehört zum Hauptklärwerk Mühlhausen und sollte als Industrie und Gewerbefläche gekennzeichnet werden u	Remseck am Neckar	Ludwigsburg	Fehlermeldung	Fehlermeldung	Fehlermeldung		
F42576	B 10 Trasse. Im Glemstal keine Gefahr für Menschen	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung	Änderung der Risikobewertung in 1 (gering)	menschliche Gesundheit: das Glemstal kann auf der B10 gefahrlos überquert werden		

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42592	Im Glemstal keine Gefahr für Menschen	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung	Änderung der Risikobewertung in 1 (gering)	menschliche Gesundheit: das Glemstal kann auf der B10 gefahrlos überquert werden		
F42608	Kleingewerbe	Schwieberdingen	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F42618	Gebäude der ENBW (Stromversorgung)	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	Das Gebäude der ENBW zur Stromversorgung ist bei einem HQ100 von Hochwasser betroffen. R2		
F42619	überfluteter Bereich	Schwieberdingen	Ludwigsburg	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				
F42620	Gebäude für Strom- und Wasserversorgung	Schwieberdingen	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	Bei einem HQextrem sind Gebäude für die Strom- und Wasserversorgung betroffen. R2		
F42621	Freifläche	Schwieberdingen	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F42622	Gewerbe	Schwieberdingen	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		
F42644	Mühlenbetrieb aktiv	Schwieberdingen	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung	keine Änderung		
F42645	Stromversorgung	Schwieberdingen	Ludwigsburg	Änderung der Landnutzung in Industrie und Gewerbe	automatische Folgeänderung	an der Glems sind bereits bei einem HQ10 Anlagen zur Stromversorgung von Hochwasser betroffen. R2		
F40860	Kläranlage Vaihingen: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Vaihingen an der Enz, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden)	Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Vaihingen ist bei einem HQ100 Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		Vgl. Meldung F 42017, Anlage der Daseinsfürsorge !? --> Risiko groß!?

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F40895	Kläranlage Strudelbach: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Vaihingen an der Enz, Stadt	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden)	Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Strudelbach ist bei einem HQextrem Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		Vgl. Meldung F 42017, Anlage der Daseinsfürsorge !? --> Risiko groß!?
F40878	Kläranlage Walheim: Eine Risikobewertung sowie die Aufnahme in die verbale Risikobeschreibung werden empfohlen	Walheim	Ludwigsburg	keine Änderung	keine Änderung (Risikobewertung bereits vorhanden)	Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit: die Kläranlage Walheim ist ab einem HQ10 Ereignissen von Hochwasser betroffen. Im Rahmen der Krisenmanagementplanung soll die Kläranlage berücksichtigt werden.		Vgl. Meldung F 42017, Anlage der Daseinsfürsorge !? --> Risiko groß!?
F41961	HRB Daten (Quelle Genehmigungsplanung): Das HRB Stadtseebach wurde im Jahr 2000 mit einer maximalen Dammhöhe von ca. 7,0 m und einem Stauraum von 195.000 m3 gebaut. Maßgebenden Abflußgrößen: Normallastfall: HQ200 = 1,2 x HQ100 = 6,80 m3/s Außergewöhnlicher Lastfall: HQ1000 = 1,6 x HQ100 = 9,07 m3/s Die Hochwasserentlastung erfolgt über eine 8,00 m breite Stauwand im offenen Auslaßbauwerk. Das Stauziel beträgt 204,30 müNN, außergewöhnliches Stauziel 205,00 müNN	Weinsberg, Stadt	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet				Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahren karten erfolgen
F42827	Bei einer Überflutung, HQ extrem, von max. 1,05m werden keine maßgeblichen Schäden am Wachturm erwartet.	Weinsberg, Stadt	Heilbronn	ist als Punktmeldung (P44460) bearbeitet				Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahren karten erfolgen
F42859	Einzugsgebiet der Trinkwasserversorgung für die Stadt Weinsberg	Weinsberg, Stadt	Heilbronn	keine Änderung Die Risikobewertung der WSG hängt von der Betroffenheit der jeweiligen Trinkwasserfassung ab. Wurde berücksichtigt.	keine Änderung	keine Änderung		Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahren karten erfolgen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42868	Gebäude gibt es nicht mehr!	Weinsberg, Stadt	Heilbronn	keine Änderung, die Kartengrundlagen können im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung nicht geändert werden.	keine Änderung	Berücksichtigung bei der Risikobeschreibung der menschlichen Gesundheit		Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahrenkarten erfolgen
F42883	Brunnen sind nur für Notwasserversorgung Betreiber: Klinikum am Weisenhof Zentrum für Psychiatrie Anstalt des öffentlichen Rechts	Weinsberg, Stadt	Heilbronn	keine Änderung	keine Änderung	Umwelt: Das WSG PLK Weinsberg dient lediglich zur Ersatzversorgung		Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahrenkarten erfolgen
F42884	1. Renaturierung der Gellmer geplant (Gewässer 2. Ordnung)Die Wassermengen für den Bemessungsniederschlag von $r = 15,1 = 114 \text{ l/s}$ wurden im Rahmen der Entwurfsplanung anhand der Entlastungskonzeption des Abwasserzweckverbandes und des Allgemeinen Kanalisationsplanes (AKP) ermittelt. Es ergeben sich folgende Abfüsse auf den Gewässerabschnitten: km 1 + 184 (oberes Bauende bis Durchlass 1): $Q = 3,30 \text{ m}^3/\text{s}$ km 1 + 116 (Durchlass 1 bis Durchlass 2): $Q = 3,38 \text{ m}^3/\text{s}$ km 0 + 973 (Durchlass 2 bis Durchlass 3): $Q = 3,68 \text{ m}^3/\text{s}$ km 0 + 620 (Durchlass 3 bis Durchlass 4): $Q = 3,80 \text{ m}^3/\text{s}$ km 0 + 380 (Durchlass 4 bis Durchlass 5): $Q = 4,15 \text{ m}^3/\text{s}$ km 0 + 140 (Durchlass 5 bis Durchlass 6): $Q = 4,17 \text{ m}^3/\text{s}$ 1.2. Berechnungsprogramm HEC - RAS Die Untersuchungen wurden mit Hilfe des Programmes HEC-Ras (River Analysis System vom Hydrologic Engineering Center des US Army Corps of Engineers / USA) durchgeführt.	Weinsberg, Stadt	Heilbronn	Meldung wird im Rahmen des HWGK-Prozesses bearbeitet			Aussagen können hier erst nach vorliegen der Hochwassergefahrenkarten erfolgen	
F42933	keine Industriefläche sonder Sonstige Grünfläche	Weissach	Böblingen	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		keine Anmerkungen
F42935	keine Industriefläche sondern Siedlungsfläche	Weissach	Böblingen	Änderung der Landnutzung in Siedlung	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		keine Anmerkungen
F42937	Fläche wird landwirtschaftlich genutzt	Weissach	Böblingen	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		keine Anmerkungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F42938	keine Industriefläche, wird landwirtschaftlich genutzt	Weissach	Böblingen	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		keine Anmerkungen
F42939	keine Industriefläche, Sonstige Grünfläche	Weissach	Böblingen	Änderung der Landnutzung in sonstige Vegetations- und Freiflächen	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		keine Anmerkungen
F43009	Fläche liegt außerhalb des B-Plans und wird landwirtschaftlich genutzt	Weissach	Böblingen	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		keine Anmerkungen
F43010	Fläche liegt außerhalb des B-Planes und wird landwirtschaftlich genutzt.	Weissach	Böblingen	Änderung der Landnutzung in Landwirtschaft	automatische Folgeänderung	keine spezielle Beschreibung in VRB erforderlich, da kleinräumige Änderung		keine Anmerkungen

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F43032	Bitte prüfen, ob es sich um eine große Gefahr handelt, da Überflutungstiefen von max. 2 m vorliegen	Weissach	Böblingen	keine Änderung	keine Änderung Hinweis: die Risikobewertung für das Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeit erfolgt anhand der Überflutungswahrscheinlichkeit und nicht anhand der Überflutungstiefe	keine Änderung		Bei der vorliegenden Überflutungstiefe sollte v.a. innerhalb des Gewässerflurstücks des Strudelbachs nach unserer Auffassung ein hohes Risiko dargestellt werden bezogen auf Schutzgut Mensch (wenn sich hier spielende Kinder aufhalten oder Unterhaltungsmaßnahmen stattfinden), weil sich die Tiefe v.a. aus dem tiefen Geländeeischnitt des Strudelbachs ergibt. Die linksseitig angrenzende Fläche wird als Wertstoffhof genutzt, daher unterliegt hier nach unserer Auffassung nicht Industrie und Gewerbe einem hohen Risiko, sondern wiederum Mensch und Umwelt.
F10243	Einstau nicht plausibel			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
F10244	Fläche (Flst. 9051) war beim HW vom März 2002 nach unserer Kenntnis nicht eingestaut, wäre nochmals zu überprüfen			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				

Melde Objekt ID	Meldungen	Kommune	Landkreis	Ergebnis Übernahme HWRK/HWRSt	Ergebnis Übernahme HWRBK	Ergebnis Übernahme verbale Risikobeschreibung	Rückmeldung Landesamt für Denkmalpflege	Landratsamt Bemerkung
F10247	Die Grundstücksteile rückwärtig von Leintalstraße 20-32 in Schwaigern - Niederhofen sind häufig überflutet, daher sind dort auch lokale Schutzmaßnahmen vom Büro Wald+Corbe geplant			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
F9926	Becken ufert nach Genehmigungsunterlagen auch bei BHQ1 165,97 müNN nicht auf Kreisstraße aus			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
F9927	Bereich wurde umgestaltet, Gebäude abgerissen, Gelände vertieft, ein Gewässer offengelegt			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
F9928	Hier finden Überlagerungen Hochwasser im Leinbach drückendes Wasser aus dem Neckar statt.			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				
F9929	Hier überlagern sich ÜSG Necka und ÜSG Böllinger Bach			Meldung stammt aus Plausibilisierung HWGK - Bearbeitung im Rahmen des HWGK-Prozesses				