

Hauptstraße 2a, Riegel am Kaiserstuhl

Historische Bilder und Bau- und Restaurierungsgeschichte in Bildern :
Beginn 2005 – Fertigstellung 2010



Zustand des Gebäudes nach dem Krieg



Gebäude vor der Restaurierung



Gebäude während der Restaurierung



Gebäude während der Restaurierung



Gebäude ohne Putz



Gebäude ohne Putz



Treppeneingang Restaurierung



Lehmwand im Dachgeschoss vor der Restaurierung





Dachgeschoss Wohnung nach Restaurierung, Eingang



Zwischenraum



Vorderer Raum, sichtbare Lehmriegel und Windverbände



Hinterer Raum sichtbare Windverbände



Lehmriegel in der Decke im vorderen Bereich



Eichtür mit Bleiglas






Aussenansicht nach Restaurierung



Verschiedene Planungsunterlagen (mehr Details können bei Bedarf nachgereicht werden) Baugenehmigung und ein Teil der Bauplanung



Beschreibung des Nutzungskonzepts :

Gebäude wurde bis 1990 als Wohnhaus für ein Landwirtschaftlichen Betrieb genutzt. Heute wird es als Mehrfamilienhaus genutzt.

Beschreibung wichtiger Restaurierungsarbeiten :

Die Fundamente sowie die Grundmauern wurden verpresst und gesichert. Der Dachstuhl wurde komplett saniert, statisch gesichert, gereinigt und die vom Krieg fehlenden Windverbände wurden aus historischem Gehölz restauriert und ergänzt. Die vorhandenen Lehmriegel im Dachgeschoss wurden sorgfältig restauriert und nach alten Methoden ergänzt (siehe Bilder oben). Auch wurden die Eingangsstufen und Sandsteingewände restauriert sowie die komplette Fassade gereinigt und nach historischem Vorbild mit Abstimmung des Denkmalamts neu verputzt und gestrichen. Im Dachgeschoss wurde neuer Wohnraum in Lehmbauweise mit einer Aufdachdämmung und Sichtgebälk eingebaut (siehe Bilder oben). Auch Türen (Eichenholz) und Abtrennungen wurden im historischen Stil mit historischem Bleiglas ausgeführt (siehe Bildmaterial oben).

