


TBG 36 - Lage kommunaler Kläranlagen und Handlungsbedarf (Abwasser-konzept Stufe 2 (Stand 07/2019)) und RÜB / Monitoringergebnisse MuP und ortho-Phosphat-Phosphor (o-PO4-P)



Legende

Bewertung Makrophyten und Phytobenthos (MuP) 2015

- sehr gut
- gut
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht
- nicht bewertet

Bewertung Makrophyten und Phytobenthos (MuP) 2019

- sehr gut
- gut
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht
- nicht bewertet

Messergebnisse - Allgemeine physikalisch-chemische Parameter 2016-2018 o-PO4-P

- ▲ Klasse 1: < 1/2 OW
- ▲ Klasse 2: > 1/2 OW und < OW
- ▲ Klasse 3: > OW

Legende zu Klassen

Klasse 1 - Anforderungen an den sehr guten Zustand werden eingehalten gemäß OGWV 2016 Anlage 7 Tabellen 1.1.1 und 1.1.2.

Klasse 2 - Anforderungen an den guten Zustand werden eingehalten gemäß OGWV 2016 Anlage 7 Tabellen 2.1.1 und 2.1.2.

Klasse 3 - Anforderungen an den guten Zustand nicht eingehalten gemäß OGWV 2016 Anlage 7 Tabellen 2.1.1 und 2.1.2.

Kläranlagen

Einwohnerwert (EW)

- ◆ Größenklasse 1 (< 1000 EW)
- ◆ Größenklasse 2 (1000 EW - 5000 EW)
- ◆ Größenklasse 3 (5000 EW - 10000 EW)
- ◆ Größenklasse 4 (10000 EW - 100000 EW)
- ◆ Größenklasse 5 (> 100000 EW)
- ◆ Kläranlagen mit Handlungsbedarf (Handlungskonzept Abwasser Stufe 2) - Stand Juli 2019
- Regenüberlaufbecken (RÜB)

— Gewässernetz WRRL
 □ Wasserkörper
 □ Seewasserkörper
 □ Regierungsbezirk