


# TBG 44 - Lage kommunaler Kläranlagen und Handlungsbedarf (Abwasser-konzept Stufe 2 (Stand 07/2019)) und RÜB / Monitoringergebnisse MuP und ortho-Phosphat-Phosphor (o-PO4-P)



**Legende**

**Bewertung Makrophyten und Phytobenthos (MuP) 2015**

- sehr gut
- gut
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht
- nicht bewertet

**Bewertung Makrophyten und Phytobenthos (MuP) 2019**

- sehr gut
- gut
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht
- nicht bewertet

**Messergebnisse - Allgemeine physikalisch-chemische Parameter 2016-2018**

**o-PO4-P**

- Klasse 1: < 1/2 OW
- Klasse 2: > 1/2 OW und < OW
- Klasse 3: > OW

**Legende zu Klassen**

Klasse 1 - Anforderungen an den sehr guten Zustand werden eingehalten gemäß OGewW 2016 Anlage 7 Tabellen 1.1.1 und 1.1.2.

Klasse 2 - Anforderungen an den guten Zustand werden eingehalten gemäß OGewW 2016 Anlage 7 Tabellen 2.1.1 und 2.1.2.

Klasse 3 - Anforderungen an den guten Zustand nicht eingehalten gemäß OGewW 2016 Anlage 7 Tabellen 2.1.1 und 2.1.2.

**Kläranlagen**

**Einwohnerwert (EW)**

- Größenklasse 1 (< 1000 EW)
- Größenklasse 2 (1000 EW - 5000 EW)
- Größenklasse 3 (5000 EW - 10000 EW)
- Größenklasse 4 (10000 EW - 100000 EW)
- Größenklasse 5 (> 100000 EW)
- Kläranlagen mit Handlungsbedarf (Handlungskonzept Abwasser Stufe 2) - Stand Juli 2019
- Regenüberlaufbecken (RÜB)

Gewässernetz WRRL  
Wasserkörper  
Seewasserkörper  
Regierungsbezirk